

宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司

烟花爆竹经营（批发）项目

安全现状评价报告

法定代表人： 马 浩

技术负责人： 彭呈喜

评价项目负责人： 侯英

二〇二一年十一月九日

宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司

烟花爆竹经营（批发）项目

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

南昌安达安全技术咨询有限公司

2021 年 11 月 09 日

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字〔2017〕178号

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

前 言

宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司（以下简称“该公司”）成立于 2004 年 05 月 13 日，地址位于江西省宜春市宜丰县桥西乡桥西路 69 号（桥西宜芳公路旁）。是一家烟花、爆竹批发零售的公司，经济类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资金 51 万元，法定代表人刘秀军为主要负责人。该公司于 2020 年 06 月 09 日取得了宜丰县市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91360924736377038Y。于 2018 年 12 月 06 日取得宜春市安全生产监督管理局核发的烟花爆竹《经营（批发）许可证》，证书编号：（赣）YHPF[2007]YCN00008 号，有效期 2018 年 09 月 16 日至 2021 年 09 月 15 日。许可经营范围为：烟花类：C、D 级；爆竹类：C 级。

该公司原建有 2 栋烟花爆竹库房，库区地址位于宜丰县新昌镇敖桥村黄家小组。其中 1#爆竹库房危险等级为 1.3 级，面积 562.5m²，核定药量 5000kg，用于储存 C 级爆竹类产品；2#烟花库房危险等级为 1.3 级，面积 200m²，核定药量 5000kg，用于储存 C、D 级烟花类产品。

此次拟申请许可范围不变：烟花类：C、D 级；爆竹类：C 级。

为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹经营许可实施办法》AQ4113-2008 和《烟花爆竹企业安全评价规范》等法律法规，该公司于 2021 年 10 月 25 日委托南昌安达安全技术咨询有限公司对其经营现状进行安全评价。签订安全评价委托书和评价协议后，本评价机构组成了本项目的安全评价组，着手开展评价工作。经过收集有关资料、标准、规范和类比调研等工作后，于 2021 年 10 月 29 日到该公司库房展开检查和相关的调查研究工作，基本掌握了该公司的进货渠道、产品特性、安全设备配置、工房总体布置等情况，同时对储存、管理等过程也有了较详细的了解，在此基础上通过对系统的危险、危害因素辨识与分析，并选用有关评价方法对系统的风险进行评价，该项目库房未构成危险化学品重大危险源，在汇总上述各项评价基础材料后编写了本报告。

本报告的评价结论主要支撑依据是：现行的国家和行业安全生产法律、法规、标准、文件，被评价单位提供的资料、考评当时的现状和本评价机构采用的评价方法等。当被评价单位危险场所环境、安全设施和管理状况发生变化（如不按库区规划改变库房用途、地址变更、库区改造、库区建构筑物功能变化等）而不再符合相关规范和规定，应重新进行安全评价，或已经超过安全评价规定的时限，本评价结论将不再成立。在安全评价条件不发生改变的前提下，依据《烟花爆竹经营许可实施办法》国家安全生产监督管理局第 65 号许可时间要求，本安全评价报告的有效期为三年。

报告在编制过程中，得到了企业及有关部门及相关领导、专家、同仁的大力支持，在此深表谢意！同时在编写过程中可能存在的不妥之处，请赐教！

关键词：烟花爆竹储存、经营（批发）、安全现状评价

目 录

1 安全现状评价概述	1
1.1 安全现状评价目的	1
1.2 安全现状评价原则	1
1.3 安全现状评价依据	2
1.4 安全现状评价范围	5
1.5 安全现状评价程序	5
2 建设项目的基本情况	8
2.1 企业概况	8
2.2 项目概况	9
2.3 地区气象、水文、地质情况	9
2.4 企业生产经营流程	10
2.5 配送车辆	11
2.6 消防、安全设施	11
2.7 库区内外部距离	13
2.8 安全管理介绍	14
2.9 公用工程	16
3 主要危险有害因素份的辨识与分析	18
3.1 危险、有害因素分析方法	18
3.2 烟花爆竹危险因素分析	18
3.3 储运过程危险因素分析	21
3.4 环境危险有害因素分析	23
3.5 人员因素危险性分析	24
3.6 危险化学品重大危险源辨识	25
3.7 重点监控化学品和易制爆化学品辨识	27
3.8 事故案例和原因分析	27

4 评价单元划分及评价方法选择	31
4.1 评价单元的划分	31
4.2 评价方法及选择	31
5 定性、定量评价	32
5.1 资料审核单元安全评价	32
5.2 总体布局和条件设施单元安全评价	33
5.3 现场检查单元安全评价	34
5.4 安全防护设施评价	36
5.5 建筑结构与耐火等级	37
5.6 危险性建筑物内外部距离	38
5.7 周边环境危险性评价	39
5.8 安全经营条件评价	39
5.9 重大安全事故隐患检查判定	41
5.10 综合评价结果	42
6 安全对策和整改	43
6.1 安全对策措施、建议的依据及原则	43
6.2 应采取的安全对策措施及改进措施	44
6.3 补充的安全对策措施建议	44
7 安全评价结论	46
7.1 项目主要危险、有害因素及事故种类、重大危险源	46
7.2 安全评价结果	46
7.3 评价结论	47
8 附件清单	48

1 安全现状评价概述

1.1 安全现状评价目的

为了贯彻好“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，防止和减少事故的发生，保障烟花爆竹经营、储存企业的财产不受损失及员工的生命安全。安全评价应达到以下目的：

1、根据国家颁布的有关安全生产法律、法规、标准、规范，对该企业的烟花爆竹储存及安全管理现状进行现场检查和资料审查，通过评价完善整改，使之符合安全储存要求，为实现安全储存和管理的标准化、科学化创造条件。

2、采用安全系统的原理和方法，对评价范围内存在的危险源、分布部位、数目、事故的概率及严重程度进行定性或定量分析和预测，针对事故发生的各种可能原因和条件，为企业提出消除或降低事故风险的安全措施与对策。通过安全评价来发现潜在的危险和隐患，为企业选择系统安全的最优方案和企业安全管理工作提供科学依据。

3、了解和掌握事故发生的规律，预防事故的发生。

1.2 安全现状评价原则

安全评价工作以国家有关安全生产的方针、政策和法律、法规、标准为依据，为建设单位或生产经营单位预防事故的发生，为政府主管部门进行安全生产监督管理提供科学依据。安全评价工作不但关系到被评价项目能否符合国家规定的安全标准，还关系到能否保障劳动者安全与健康的关键性工作。因此，安全评价必须以被评价项目的具体情况为基础，以国家安全法规及有关技术标准为依据，用严肃科学的态度，认真负责的精神，全面、仔细、深入地开展和完成评价任务。在工作中必须自始至终遵循科学性、公正性、合法性和针对性原则。

1.3 安全现状评价依据

1.3.1 法律法规

- 1 《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第 88 号）；
- 2 《中华人民共和国职业病防治法》（主席令[2017]第 81 号 2018 年 12 月 29 日修订）；
- 3 《中华人民共和国消防法》（主席令[2021]第 81 号）；
- 4 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第 69 号）；
- 5 《中华人民共和国劳动法》（主席令[1994]第 28 号 2018 年 12 月 29 日第二次修订）；
- 6 《中华人民共和国劳动合同法》（主席令[2012]第 73 号）；
- 7 《中华人民共和国行政许可法》（主席令[2003]第 7 号，2019 年 4 月 23 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正《中华人民共和国行政许可法》，自公布之日起施行）；
- 8 《安全生产许可证条例》(国务院令[2014]第 653 号)；
- 9 《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令[2006]第 455 号（2016 年 2 月 6 日，国务院令第 666 号修改））；
- 10 《工伤保险条例》（国务院令[2010]第 586 号）；
- 11 《烟花爆竹经营许可实施办法》（安监总局令[2013]第 65 号）；
- 12 《烟花爆竹生产经营安全规定》（安监总局令[2018]第 93 号）；
- 13 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令[2011]第 40 号）；
- 14 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令[2015]年第 79 号)；
- 15 《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部第 2 号）；
- 16 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局[2015]令第 80 号）
- 17 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令[2007]第

16 号)

18 《生产经营单位安全培训规定》（安监总局[2013]令第 80 号）

19 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（安监总局令[2015]第 77 号）

20 《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）的通知》（安监总管三〔2017〕121 号，2017 年）

21 《生产安全事故应急条例》中华人民共和国国务院令第 708 号，2019 年 4 月 1 日实行

22 《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令第 238 号，2018 年 12 月 01 日施行）

23 《江西省加强重点行业领域安全生产若干规定》（赣安[2018] 28 号）

24 《江西省烟花爆竹安全管理办法》(江西省人民政府第 222 号令修订)

1.3.2 标准、规范

- 1、《烟花爆竹安全与质量》GB10631-2013;
- 2、《烟花爆竹抽样检查规则》GB/T10632-2014;
- 3、《烟花爆竹作业安全技术规程》GB11652-2012;
- 4、《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009;
- 5、《危险货物分类和品名编号》GB6944-2005;
- 6、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014;
- 7、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020;
- 8、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010;
- 9、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010;
- 10、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014;
- 11、《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995;
- 12、《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986;
- 13、《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009;

- 14、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018;
- 15、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005;
- 16、《建筑设计防火规范 2018 修订版》GB50016-2014;
- 17、《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010;
- 18、《防止静电事故通用导则》GB12158-2006;
- 19、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013;
- 20、《烟花爆竹安全生产标志》AQ4114-2011;
- 21、《安全评价通则》AQ8001-2007;
- 22、《烟花爆竹烟火药 TNT 当量测定方法》AQ4105-2008;
- 23、《烟花爆竹作业场所接地电阻测量方法 AQ4106-2008》;
- 24、《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008;
- 25、《烟花爆竹流向登记通用规范》AQ4102-2008;
- 26、《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》AQ4101-2008;
- 27、《烟花爆竹防止静电通用导则》AQ4115-2011;
- 28、《烟花爆竹生产企业防雷技术规范》QX/T430-2018。

1.3.3 技术文件、参考资料

1. 现场照片;
2. 营业执照;
3. 经营（批发）许可证;
4. 评价委托书;
5. 资料真实性声明;
6. 整改回复;
7. 整改照片;
8. 办公场所及仓库产权证明;
9. 主要负责人、安全管理员资质证及特种作业员资质证;
10. 防雷检测报告;
11. 防静电检测报告;
12. 供货方营业执照及安全生产许可证;

13. 购销合同；
14. 供货方产品安全性能检测报告；
15. 应急预案备案登记表；
16. 货物运输合同及运输相关资料；
17. 保险购买证明。

1.4 安全现状评价范围

烟花爆竹经营（批发）单位安全评价是应用安全系统工程原理和方法，对特定烟花爆竹经营（批发）单位存在的危险、有害因素进行识别，分析烟花爆竹经营（批发）单位发生事故和职业危害的可能性及其严重程度，提出合理可行的安全对策措施和建议，判断烟花爆竹经营（批发）单位安全经营条件符合有关法律法规、国家标准和行业标准的程度。

根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）的要求，受宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司的委托，本次评价范围包括宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司的经营储存场所和设施以及经营过程所涉及的作业过程（经营、储存、装卸等有关活动）中的劳动安全、劳动卫生和劳动安全卫生综合管理。基本内容为：《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》等有关法律、法规规定的安全经营条件和《烟花爆竹安全与质量》、《烟花爆竹抽样检查规则》、《烟花爆竹作业安全技术规程》、《烟花爆竹工程设计安全规范》等国家标准规定的安全经营条件。

对于烟花爆竹仓储库区外运输安全、环境保护不属本评价报告评价内容，应遵照国家有关法律、法规和标准执行。防地震（设防等级）、防山洪等除应按照规定设计外，不可抗拒的自然灾害不属本评价的内容。

涉及项目职业危害评价应由取得职业卫生技术服务机构进行，本报告仅对有害因素进行简要辨识与分析，不予评价。

1.5 安全现状评价程序

根据《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008 的要求，结合该企

业烟花储存现状，采取下列步骤开展评价工作：

- 1 与企业签订安全评价合同；
 - 2 前期准备：评价机构备齐有关安全评价所需的设备、工具，收集相关的法规、标准和规范等资料。
 - 3 委托方向评价机构提供评价所需的相关资料。
 - 4 对企业提供的评价资料进行审核，审核资料是否完整、准确，并将资料审核的情况反馈到委托方，以便其采取相应的改进措施。
 - 5 辨识分析危险、有害因素。
 - 6 现场评价：到现场察看烟花储存、经营情况，对总体布局、条件和设施进行现场检查；运用定性、定量安全评价方法对评价单元进行评价，确定事故隐患部位、预测发生事故的后果，为制定相应的事故隐患整改措施和事故应急救援预案提供依据；
 - 7 根据安全评价确定的事故隐患，提出相应的安全对策措施及建议。
- 评价小组与企业交换意见，并达成共识；
- 8 整改：委托单位根据评价机构提出的对策、措施和建议进行整改；
 - 9 复查：评价机构对企业整改落实情况进行现场复查，确认整改到位。
 - 10 整理、归纳安全评价结果，提出安全评价结论；
 - 11 编制安全评价报告。
- 评价工作程序见图 1.5-1：




图 1.5-1 安全评价程序方框图

2 建设项目的的基本情况

2.1 企业概况

宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司（以下简称“该公司”）成立于 2004 年 05 月 13 日，地址位于江西省宜春市宜丰县桥西乡桥西路 69 号（桥西宜芳公路旁）。是一家烟花、爆竹批发零售的公司，经济类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资金 51 万元，法定代表人刘秀军为主要负责人。该公司于 2020 年 06 月 09 日取得了宜丰县市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91360924736377038Y。于 2018 年 12 月 06 日取得宜春市安全生产监督管理局核发的烟花爆竹《经营（批发）许可证》，证书编号：（赣）YHPF[2007]YCN00008 号，有效期 2018 年 09 月 16 日至 2021 年 09 月 15 日。许可经营范围为：烟花类：C、D 级；爆竹类：C 级。

该公司原建有 2 栋烟花爆竹库房，库区地址位于宜丰县新昌镇敖桥村黄家小组。其中 1#爆竹库房危险等级为 1.3 级，面积 562.5m²，核定药量 5000kg，用于储存 C 级爆竹类产品；2#烟花库房危险等级为 1.3 级，面积 200m²，核定药量 5000kg，用于储存 C、D 级烟花类产品。

此次拟申请许可范围不变：烟花类：C、D 级；爆竹类：C 级。

表 2.1-1 企业基本情况表

名 称	宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司						
库区地址	江西省宜春市宜丰县桥西乡桥西路 69 号（桥西宜芳公路旁）			邮编	337200		
法定代表人	刘秀军		联系电话	13707054033			
统一社会信用代码：		91360924736377038Y		登记机关	宜丰县市场监督管理局		
注册资金	51 万元		固定资产	250 万元		年销售额	250 万元
现有职工		8 人		特种作业人员		2 人	
库房数量		2 栋		库房总面积		762.5m ²	

2.2 项目概况

2.2.1 总平面布置

该项目为烟花爆竹储存库区。库区内有 2 栋库房。各库房均按照 GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》内部距离要求布置。

2.2.2 建筑物情况

该项目现有危险性建筑物共 2 栋，根据企业提供的总平面布置图结合现场勘察，具体情况如下表所示：

表 2.2-1 项目危险性建筑物具体情况一览表

工房编号	工房用途	建筑面积 (m ²)	间数	危险等级	定员 (人/栋)	药物限量 (Kg)	建筑结构及屋盖形式	耐火等级	备注
1	爆竹库房	562.5	2	1.3	2 (装卸可 8 人)	5000	钢筋混凝土框架结构、钢梁彩钢瓦屋盖	二	原建
2	烟花库房	200	1	1.3	2 (装卸可 8 人)	5000	钢筋混凝土框架结构、钢梁彩钢瓦屋盖	二	原建

2.3 地区气象、水文、地质情况

2.3.1 地理位置

宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司的库区地址位于江西省宜春市宜丰县桥西乡桥西路 69 号（桥西宜芳公路旁），宜丰县隶属江西省宜春市，位于江西省西北部九岭山脉东南缘。地处 114° 30′ 至 115° 08′、北纬 28° 17′ 至 28° 40′ 之间。东邻高安，西接万载，西北毗连铜鼓，北与修水、奉新接壤。境域东西长 71 公里，南北宽 51 公里，总面积 1935 平方公里。县城新昌镇东距省会南昌市 142 公里，西南离宜春市政府所在地袁州区 95 公里。。

2.3.2 气象、水文

宜丰县春、夏、秋、冬四季分明，但各季持续时间却差别很大。冬季

时间最长，平均为 122 天；夏季次之，平均为 120 天；春季第三，平均为 62 天；秋季时间最短，平均为 61 天。春季年降水量 346.6 毫米，夏季降水量 586.5 毫米。气温在 35℃ 以上，极端最高气温达到 41.4℃。年平均气温 17.2 度，属中亚热带温暖湿润气候区。

2.3.3 地质地貌

宜丰县境内诸山属九岭山脉的余脉。九岭山脉系东西向构造体系褶皱—断层山，县境部分为该山的中段南缘，北起找桥沿县境西北部伸入铜鼓、万载两县边界，海拔 500~1480 米，山峰高程多达千米以上，主峰麻姑尖；自找桥沿县境东北部伸入奉新、高安两县边界的是九岭山脉的南支，海拔 500~700 米，山峰高程多达 700 米以上，主峰古阳寨；从袁坑口—彭源—北坑一线以南至芳溪一村前一线以北为九岭山脉与宜丰盆地的过渡地带，海拔 200~300 米，小山峰密布，高程均在 300 米左右，主峰不明显。

宜丰县境南部（芳溪一村前公路以南）为宜丰盆地，小丘起伏一般海拔 50~100 米，惟石市镇楼下境内毗岗尖突起，海拔 182 米。县内千米以上的高山有 30 座。

宜丰县处于九岭隆起和萍乐凹陷带的复合部分。构造体系以东西向、北东向、北北东向为主。县内出露的地层以前震旦系、白垩系和第四系为主，石炭系、二迭系、三叠系、侏罗系。

2.4 企业生产经营流程

该项目仅限烟花爆竹储存、经营，不涉及烟花爆竹生产。产品的供货商为持有安全生产许可证的合法烟花爆竹生产企业，并与产品供货方（烟花爆竹生产企业）签订购销合同，由供货方负责提供产品的安全性能检测合格报告，产品质量符合《烟花爆竹安全与质量》GB10631-2013、《烟花爆竹 抽样检查规则》GB/T10632-2014 等要求，详见附件。该公司烟花爆竹供货方信息见下表：

表 2.4-1 烟花爆竹主要供货方清单

序号	供货方名称	法定代表人	许可产品范围	安全生产许可证号
1	万载石市花炮制造有限公司	陈志坚	烟花类、爆竹类、烟火药生产	(赣)YH 安许证字[2020]110140 号

2.5 配送车辆

该项目涉及危险品的运输配送委托宜春龙达物流汽车运输有限责任公司负责，该运输公司持有经江西省宜春市道路运输管理局核发的道路运输经营许可证，证件编号：赣交运管许可（宜）字 360900211501 号，证件有效期至 2022 年 03 月 13 日。经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），危险货物运输（1 类 3 项、1 类 4 项、2 类 1 项、2 类 2 项、2 类 3 项、第 3 类、第 8 类、第 9 类、危险废物）。

另外该公司有提供部分车辆信息资料及道路危险货物运输驾驶员和道路危险货物运输押运人员相关资料，具体情况详见附件。

2.6 消防、安全设施

2.6.1 消防设施

该公司配备了应急设备设施，如消防水池、干粉灭火器、消防水泵、消防水枪、消防桶等。

2.6.2 防雷、防静电设施

2.6.2.1 防雷

经现场勘察，该项目的 1.3 级成品库均已安装第一类防雷装置，主要防雷形式为接闪塔与接闪线，可保护到对应建筑物。

该项目危险性建筑物防雷装置安装情况如下表所示：

表 2.6-1 项目危险性建筑物防雷装置安装情况一览表

工房编号	库房名称	危险等级	危险场所类别	防雷要求	防雷现状	备注
------	------	------	--------	------	------	----

1	爆竹库房	1.3	F1	第二类	第一类	由江西赣象防雷检测中心有限公司宜春分公司检测合格，并出具检测合格报告； 报告编号：1152017005 雷检字[2021]37013；报告签发日期：2021 年 08 月 18 日。 报告有效日期：2022 年 02 月 19 日。
2	烟花库房	1.3	F1	第二类	第一类	

2.6.2.2 防静电

经现场勘察，该项目各危险性建筑物均已安装了静电消除装置，并经国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站检测合格出具检测合格报告，情况如下：

表 2.6-2 项目危险性建筑物静电消除装置安装情况一览表

工房编号	库房名称	危险等级	接地电阻要求	检测结果（Ω）	备注
1	爆竹库房	1.3	$\leq 100 \Omega$	72.2	由国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站检测合格，并出具检测合格报告； 报告编号： YCJQ2021-0168； 报告签发日期：2021 年 09 月 03 日。 报告有效日期：2022 年 03 月 02 日。
2	烟花库房	1.3	$\leq 100 \Omega$	74.2	

2.6.3 视频监控与通信

库房四周监控影像已覆盖。视频监控系统能覆盖整个库区，可时刻进行监控。

该项目的库区出入口设有警卫、收发室。备有固定值守人员，均设有报警电话。

2.6.4 照明设施

经现场勘察，库房内未设置电气设备，夜间作业时配备有防爆应急灯。

2.6.5 电气设备的选型与安装

该项目未涉及电气设备设施。

2.6.6 电气线路的选型与敷设

危险品库房照明及电气线路均符合《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009 的要求。

2.6.7 防护屏障

该项目烟花爆竹仓库共 2 栋，均为 1.3 级建筑物，可不设立防护屏障。

2.6.8 围墙

该公司在库区周边设有砌体围墙，与外界隔绝，能保证无外来人员出入。

2.6.9 安全标识

该公司在库区已设置醒目的安全标语。按照《烟花爆竹安全生产标志》（AQ4114-2011）标准在每栋库房设立标识牌，标识牌安装在库房前面或侧面醒目处；标识牌内容包括工、库房名称、危险等级、面积、核定人员、核定药量、安全责任人等。

2.7 库区内外部距离

2.7.1 内部距离

根据企业提供的总平面布置图，该项目库区内部距离情况如下表所示：

表 2.7-1 1#爆竹库房内部距离情况一览表

库房编号	库房用途	危险等级	药物限量(kg)	相邻构筑物	危险等级	药物限量(kg)	标准距离(m)	实际距离(m)
1	爆竹库房	1.3	5000	2#烟花库房	1.3	5000	25	30

表 2.7-2 2#烟花库房内部距离情况一览表

库房编号	库房用途	危险等级	药物限量(kg)	相邻构筑物	危险等级	药物限量(kg)	标准距离(m)	实际距离(m)
2	烟花库房	1.3	5000	1#爆竹库房	1.3	5000	25	30
				5#值班室	无药	/	35	35.8

2.7.2 外部距离

该公司的库区地址位于江西省宜春市宜丰县桥西乡桥西路 69 号（桥西宜芳公路旁），该公司库区外部安全距离内均为山地。项目选址符合城乡规划要求，并避开密集避民区、学校、工业区、旅游区、铁路运输线、高压输电线等。

2.8 安全管理介绍

2.8.1 安全管理组织机构

宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司按相关法律、法规要求，成立了安全组织机构。

2.8.2 劳动定员和人员培训

该公司法人代表刘秀军为主要负责人。安全管理人员晏礼明。另外该公司仓库由 2 名特种作业人员进行日常管理，特种作业人员资格证都由该公司统一保管以便安排继续教育，安全管理人员及特种作业人员资格证，详情如下表所示：

表 2.8-1 企业主要负责人、安全管理人员及特种作业人员一览表

姓名	性别	岗位	证书号	有效期
刘秀军	男	主要负责人	362229196406161416	2020.12.21-2023.12.20
晏礼明	女	安全生产管理人员	362229196110120033	2020.12.21-2023.12.20

姓名	性别	岗位	证书号	有效期
邹世国	男	烟花爆竹安全作业	T362229197111080015	2021.07.05-2027.07.04
黄昱淇	男	烟花爆竹安全作业	T362229198808123016	2021.07.05-2027.07.04

2.8.3 安全经营管理制度

宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司主要负责人刘秀军是公司安全第一责任人，坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的安全经营方针，做到了安全落实到人，齐抓共管抓安全。

宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司为保障烟花的经营、储存过程中的安全作业，制定了安全生产责任制、安全管理制度及各项操作规程。

2.8.3.1 安全生产责任制

主要包括：主要负责人安全生产责任制、分管安全负责人安全生产责任制、安全管理员安全生产责任制、业务负责人安全生产责任制、仓库保管员安全生产责任制、库区守卫员（保卫人员）岗位职责、驾驶员安全生产责任制、押运人员岗位责任制、职工安全生产责任制、消防人员安全生产责任制、装卸/搬运员安全生产责任制，并签订了安全责任书。

2.8.3.2 安全生产管理制度

主要包括：安全检查制度、安全奖惩制度、安全目标管理制度、安全投入保障制度、仓库安全标识管理制度、仓库外来人员管理制度、登记封签和产品标签管理制度、从业人员安全教育培训制度、动火作业管理制度、购销合同管理制度、劳动保护用品管理制度、流向登记管理制度、烟花爆竹仓库保管制度、烟花爆竹经营管理制度、烟花爆竹入库管理制度、烟花爆竹道路运输许可证管理制度、隐患排查整改制度、安全设施设备管理制度、不合格产品处置制度等。

2.8.3.3 安全生产操作规程

包括：库房管理操作规程、烟花爆竹拆箱操作规程、烟花爆竹检验验收操作规程、烟花爆竹配送运输车辆管理操作规程、烟花爆竹装卸人员安全操作规程等。

2.8.4 劳动保护及保险

公司制定了《劳动保护用品管理制度》，为仓库作业人员配备工作服、工作鞋、手套等劳动防护用品，并规定作业人员进行装卸作业时，严禁穿戴化纤服装作业，穿着棉布工作服，严禁穿高跟鞋或带金属鞋底的鞋进入库区，以防摩擦产生明火造成事故隐患。

公司每月为员工购买了工伤保险及安全责任险，详见附件。

2.8.5 应急救援

事故应急救援是安全管理工作中的重要组成部分，公司制定了《生产安全事故应急预案》，成立了公司烟花爆竹重大事故应急救援指挥部，负责统一组织和指挥烟花爆竹重大事故救援工作，在经营场所设置了劳动保护用品、消防器材、应急器材、医疗器材等。公司设有专项资金用于购买、更新劳动保护用品、消防器材、应急器材、医疗器材等，有进行员工教育培训、应急演练的资金安排。

2.9 公用工程

2.9.1 给排水

该公司生活用水、消防用水的供水源有消防水池、自来水供应公司，在。生产用水基本采用自来水，消防水池为备用水源。

该公司的生活污水需经化粪池处理后排入库区污水处理池。

2.9.2 供配电

该公司生产生活用电由宜丰县桥西乡供电所提供。

2.9.3 库区道路

经现场勘察，该项目办公生活区、整个库区的道路及回车坪均已硬化，转弯处的道路弧度能满足运输车辆的一次性过弯需求。

2.9.4 通风、防潮设施

该项目各库房的地基均进行了防潮处理，仓库地面为水泥地面，光滑平整；仓库设置有高窗。库内的通风均为自然通风。

2.9.5 通信设施

库区设置门卫值班人员昼夜值班，值班人员通过手机进行通讯联系。

3 主要危险有害因素份的辨识与分析

3.1 危险、有害因素分析方法

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损害的因素。通常情况下，统称为危险因素，主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所等。危险、有害因素的分析辨识是建立在现场考察和资料分析的基础上进行的，危险、有害因素的分析辨识是安全评价的基础。因此，在现场考察和资料分析的基础上，对公司烟花爆竹经营、储存过程中及其附属设施所存在的主要危险、有害因素采用如下分析方法。

- 1 根据烟花爆竹药剂的物化性质，对其固有的危险性进行定性分析。
- 2 根据国家标准《烟花爆竹工程设计安全规范》 GB50161-2009 相关规定，对库区总平面布置、内外部距离进行定性、定量分析。
- 3 对公司烟花爆竹储存过程中的滞药量进行重大危险源辨识，按 GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》进行定量分析。

3.2 烟花爆竹危险因素分析

烟花爆竹是指燃放时能形成色彩、图案，产生音响等，以视觉为主的产品。爆竹指燃放时能产生爆音、闪光等，以听觉效果为主的产品。

烟花爆竹主要物料有高氯酸钾、硝酸钾、硝酸钡、硝酸锶、氧化铅、木炭、硫、硫化锑、漆片、酚醛树脂、铝粉、铁粉、钛粉、镁铝合金粉及着色剂碳酸锶、草酸钠、氧化铜和少量特殊效应物质、含氯有机物、溶剂等。这些物料中既有氧化剂又有还原剂和着色剂，在受热、摩擦、撞击、接触明火、吸湿受潮，或者在一定条件下氧化剂与还原剂混合时，均有可能引起燃烧爆炸。

该公司许可范围为：[C、D级]烟花类、C级爆竹类。成品因经过包装及装箱后，相对原料及半成品的危险性降低，但仍存在因仓库超量贮存、分类存放不能达到安全间距、贮存的物质条件与技术条件可靠性不足（如

缺少防止小动物进入仓库内啃咬及防潮措施）、成品装卸作业违章操作、仓库管理人员安全素质低、厂内运输工具缺陷等均有引起成品燃烧和爆炸危险。另外由于仓库安全距离不够或防护屏障不全又造成事故扩大的可能。

导致烟花爆竹发生火灾爆炸的原因较多，发生后造成的后果极为严重，不仅会造成仓库损毁、财产损失，而且易造成人员伤亡。烟花产品在储存过程中发生火灾爆炸的原因主要有：

1 明火

由于外来人员、搬运人员或其他进入仓库的人员携带火种，违章吸烟，或外来火源等易发生火灾；围墙外燃放烟花爆竹造成也会出现明火；若仓库安装照明线路，当电气线路老化、接触不好引起打火、照明灯具、开关不防爆等电气火花也可引起仓库发生火灾爆炸。

2 雷电危害

雷电入侵的主要形式是直击雷和雷电感应。雷电的危害巨大，可以导致设备损坏、人员伤亡、建筑物损坏或电气系统故障，严重者还可导致火灾和爆炸。若烟花仓库缺少防雷设施或防雷设施接地电阻超标，可遭受雷击事故，由于烟花易燃易爆，因此对整个库区均应设置防雷设施，建筑物防雷可使用接闪杆，接地电阻应 $\leq 10\Omega$ ，定期检查测试，防止雷电危害。

3 摩擦、静电


烟花爆竹成品码垛过高、堆垛过大、使用水泥条、块石等材料，容易因摩擦产生火花而引起燃烧爆炸事故。如烟花爆竹产品质量不合格或使用高感度的氯酸盐等氧化剂，在受热、摩擦、撞击时可引起燃烧爆炸事故。在烟花成品长期的储存过程中，可能发生包装破损，黑火药、烟火药裸露或散落在地面，遇静电、撞击、摩擦均可导致火灾事故。因此进出仓库的人员均应穿戴防静电服装和导静电鞋，严禁携带任何易燃物品。

4 受潮分解爆炸

由于某些品种的烟花爆竹中使用铝粉、镁粉等金属粉末，空气中含有铝粉 40mg/L 时，遇明火就会爆炸。铝粉、镁粉遇潮湿、水蒸气能分解产生易燃易爆的氢气，积热后自燃。粉尘愈细愈易燃烧。因此若库房漏雨、地

面潮湿导致烟花爆竹受潮，可产生分解爆炸。

烟花爆竹仓库引爆的原因分析见下图。



5 爆炸危害

烟花爆竹爆炸通常伴随发热、发光、压力上升等现象，具有很强的破坏作用，主要破坏形式有：

1) 直接的破坏作用。厂房建筑、设备等爆炸后产生许多碎片,飞出后会在相当大的范围内造成危害。

2) 冲击波的破坏作用。物质爆炸时，产生的高温高压气体以极高的速度膨胀，像活塞一样挤压周围空气，把爆炸反应释放出的部分能量传递给压缩的空气层，空气受冲击而发生扰动，使其压力、密度等产生突变，这种扰动在空气中传播就形成冲击波。冲击波的传播速度极快,在传播过程中，可以对周围环境中的机械设备建筑物产生破坏作用和人员伤亡。冲击波还可以在它的作用区域内产生震荡作用，使物体因震荡而松散，甚至破坏。冲击波的破坏作用主要是由其波阵面上的超压引起的。在爆炸点附近，空气冲击波波阵面上的超压可达几个甚至十几个大气压，在如此高的压力作用下，建筑物被摧毁，机械设备、管道等也会受到严重破坏。当冲击波大面积作用于建筑物时，波阵面超压在 20~30kPa 内，就足以使大部分砖木结构建物受到严重破坏。超压在 100kPa 以上时，除坚固的钢筋混凝土建筑外，其余部分将全部破坏。

3) 造成火灾。爆炸发生后，产生的高温、高压，建筑物内遗留大量的热或残余火苗，不仅会对仓库本身造成危害，还会把库区周围的杂草引燃，导致火灾。

4) 造成中毒和环境污染。在烟花大量的爆炸过程中，产生的硫化物、氮氧化物烟雾对环境会造成污染。

3.3 储运过程危险因素分析

3.3.1 储存过程危险因素分析

1 由于库区选址不当，烟花爆竹仓库的外部、内部安全距离不符合要求等原因，储存过程中发生火灾、爆炸事故，会对库区周围人员及库区内作业人员造成人员伤亡、财产损失。因此库区的选址必须符合国家标准的相关规定，内、外部安全距离和安全间距必须符合《烟花爆竹工程设计安全规范》的要求，使人员和危险源保持隔离，降低危险性。

2 建筑物的防火等级不够，设计不规范，直接影响人员的撤离和造成二次事故。

3 明火直接引爆。仓库全部为易燃、易爆物质，由于吸烟、取暖、飞火等原因，易引发爆炸事故。

4 受太阳直射、局部热量聚集，当达到一定温度时，引起火药的自燃，产生明火导致爆炸事故。

5 产品质量不合格，使用了违禁原料，或产品过于敏感，在正常的储存条件下引发事故。

6 烟花爆竹仓库相应较独立，要做好防雷电设计，并采取有效避雷措施，防止雷电造成的燃烧、爆炸事故的发生。

7 烟花爆竹仓库的照明、开关、线路都会产生电气火花，如果没有安装电气线路，临时使用的照明灯具也可能产生火花。

8 静电起火，烟花爆竹在作业过程中产生的静电积聚和人带有静电，无消除静电装置接地造成静电积聚放电。

9 潮气和雨水直接影响产品的质量，同时部分品种的烟花爆竹中使用铝粉、镁粉等金属粉末，铝粉、镁粉遇潮湿、水蒸气能分解产生易燃易爆的氢气，积热后自燃。因此若库房漏雨、地面潮湿导致烟花爆竹受潮，可产生分解爆炸。

10 仓库内地面不符合要求，地面没有按要求画堆垛线或产品没有按堆垛线堆放，作业通道和通风巷道宽度不够。

11 将不具备爆炸条件的危险等级为 1.3 级的产品，提升到具备爆炸条件的危险等级为 A 级的产品（即违规购进、贮存、销售 A 级类产品和储存 B 级产品），将燃烧事故提升到爆炸事故。

3.3.2 运输过程危险因素分析

1 在库区内的运输采用人力和手推车运输，在装卸搬运操作过程中，撞击、坠落、摩擦、倾斜、重压、滚动、就地拖拉、投掷等均有可能引起烟花爆竹产品的燃烧爆炸。

2 在物料的运输过程中，运输工具产生的火花或撞击、摩擦、坠落、人体产生的静电等均有可能引起危险物的燃烧爆炸。

3 运输过程中运输时，若运输过程中温度过高，加之日光曝晒、磨擦、撞击等，易发生燃烧爆炸事故。

4 在运输时，司机和押运员的管理原因，由明火直接引起爆炸。

5 禁忌性物料混运，一旦泄漏相遇，会发生燃烧、爆炸等事故。

6 运输途中，受雷击和静电积聚引起的火花，造成爆炸事故。

7 产品质量和包装质量不合格，使用了违禁原料，发生爆炸事故的隐患。

8 运输的线路必须按照公安部门指定的线路，避开人员稠密区和重要场所。

9 运输车辆停靠时要加强监管，防止事故的发生。

10 使用非危险化学品车辆进行运输，极易造成事故的发生。

3.3.3 装卸过程危险因素分析

烟花爆竹在装卸搬运过程中，不严格执行操作规程，发生撞击、坠落、摩擦、倾斜重压，滚动、就地拖拉、投掷等均有可能引起产品的燃烧爆炸。

3.3.4 其它危险性分析

1 物体打击

烟花、爆竹堆垛过高、堆放方式不符合标准，发生倒塌，易发生货物倾倒造成物体打击事故。

2 电气危害

值班室及库、内外电源线路，当电线裸露、电器设备漏电或带电检修设备时，可导致触电事故发生。

3 中毒

烟花爆竹使用的火药属于有毒物品。此类物品经吸入、食入、经皮吸收会对人的神经中枢系统有麻醉作用，对上呼吸道、皮肤、肾脏、粘膜等人体各器官有刺激作用，引发各种疾病；短时间内吸入较高浓度时可引起急性中毒，出现眼及呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及头晕、头痛等症状。

4 车辆伤害

库内运输车辆在运输装卸过程中，由于驾驶操作不当或车辆故障，将会导致车辆伤害，甚至引起烟花爆竹的火灾和爆炸事故。

5 高处坠落

在对烟花爆竹屋顶进行检查和维修时，作业人员安全意识不强、脚手架安装不良等原因，可能导致高处坠落事故发生。

3.4 环境危险有害因素分析

3.4.1 自然条件危险因素分析

自然条件的影响主要指气候等方面的影响。本节着重分析雷电、高温和潮湿等因素对本项目的影响。

1 雷电

雷电可能触发烟花爆竹火灾爆炸事故，因而防雷设施的可靠性是烟花爆竹行业安全生产的重要因素之一。由于雷电的不确定性，易在防雷设施设置不到位的部位发生直击雷或感应雷雷击事故，引起火灾爆炸。因此烟花爆竹库房的防雷设计应严格按照规范进行，选择可靠的避雷方式、接地电

阻、安全间距等，仅有效防止直击雷与感应雷。

2 高温

高温容易引发火灾，特别是在高温、潮湿天气，储存的烟花爆竹内的遇湿发热物质能形成局部高温，可能引发火灾事故。该项目所在地区属温带大陆性气候，但存在夏季高温现象，当夏季环境温度过高时，库内温度升高易发生火灾事故。

3 潮湿

烟花爆竹产品内含有铝粉等物质，这些物质遇湿易产生氢气并放出热量，导致火灾事故。因此仓库必须要有防雨、防潮、防漏措施，防止仓库内存放的烟花爆竹遇潮湿发热，引发燃爆事故。

3.4.2 周边环境危险因素分析

库区内仓库与周边的居住区安全间距符合要求，库区周边活动人员主要是围墙外道路流动人员及少数车辆等，此外，无对库区造成危害的危险源。

3.5 人员因素危险性分析

作业人员是否遵章守纪及公司安全管理水平的高低是实现烟花爆竹仓库安全运行的主要因素之一，在日常生产中人的不安全行为及安全管理不规范是引发事故主要的危险有害因素。

人的不安全行为主要表现为：

1 违章使用明火，违章携带手机等易发生静电和火花的工具进入库区。

2 进入仓库的人员穿戴不防静电的衣物和钉底鞋。据测量，一个普通男子站在绝缘地板上脱化纤毛衣时，人体静电电位可达 8200 伏，起电量为 0.95 微库，积累的静电能力为 3.9 毫焦。这个能量比黑火药的最小静电点火能 0.19 毫焦大 20 倍。如果发生静电放电火花，就会引起爆炸事故。穿硬底、钉底鞋时，散落在地上的烟火药能被行走时的摩擦力引燃起爆。

3 操作不规范：

违规使用铁制工具。铁器冲击、碰撞时产生火花，可引爆烟火药。

错误操作，忽视安全，忽视警告。装卸作业中，碰撞、拖拉、翻滚、倒置以及剧烈振动等，都可引起火灾爆炸事故。

操作、搬运过程中堆垛过高、过密造成倒塌。

4 库房内人员集中，限制库房内的人员是为了限制发生爆炸事故时造成大量的人员伤亡。

5 使用不安全设备，人为造成安全装置失效。

6 安全管理不规范主要表现在：

1) 公司对员工的教育培训不够，未经培训、缺乏或不懂安全操作技术知识。

2) 劳动组织不合理，对现场作业缺乏指导、检查或指导错误。

3) 没有或不认真执行实施事故防范措施，存在侥幸心理，对事故隐患整改不力。

3.6 危险化学品重大危险源辨识

3.6.1 重大危险源辨识

按照《安全生产法》的定义，重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险品，且危险品的数量等于或超过临界量的单元。

由于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）于 2018 年 11 月 19 日发布，于 2019 年 3 月 1 日实施，故本报告按照该标准进行重大危险源辨识。

在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准中规定：单元是指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，单元又细分为生产单元和储存单元。

储存单元是指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物)为界限划分为独立的单元。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，单元内

存在的危险化学品为多品种时，按下式计算，若满足公式（1），则定为重大危险源：

$$\frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n} \geq 1 \dots \dots \dots (1)$$

式中 q_1 、 q_2 、...、 q_n ---每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；
 Q_1 、 Q_2 、...、 Q_n ---与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

表 3.6-1 重大危险源辨识表

	1.1 级危险性建筑物	1.3 级危险性建筑物
临界量	（药物库）1T；（成品库）10T	50T

该公司只有烟花的储存，因此只存在储存单元，具体划分情况见图 3.6-1。




图 3.6-1 重大危险源辨识流程图

依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，该项目划分为 2

个独立储存子单元进行辨识，详见下列表。

表 3.6-2 1.3 级储存单元重大危险源辨识

工房编号	工房用途	危险等级	1.3 级仓库药量 (kg)
1	爆竹库房	1.3	5000
2	烟花库房	1.3	5000
临界量 Q(单位: t)			50T (换算单位: 50000kg)
$\Sigma q/Q$			单栋仓库药量小于临界量
判定	该项目 1.3 级储存单元未构成重大危险源		

根据以上计算，该项目储存单元为构成危险化学品重大危险源。

3.6.2 重大危险源辨识小结

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，对项目涉及的危险化学品进行重大危险源辨识，该项目储存单元均未构成重大危险源，故无需进行重大危险源分级。

3.7 重点监控化学品和易制爆化学品辨识

3.7.1 监控化学品辨识

监控化学品辨识是依据《中华人民共和国监控化学品管理条例》，依据《中华人民共和国监控化学品管理条例》的规定，该公司储存的产品为烟花爆竹成品，不属于监控化学品。

3.7.2 易制爆化学品辨识

易制爆化学品辨识是依据《易制爆危险化学品名录》（2017 版），依据《易制爆危险化学品名录》（2017 版）的规定，该公司储存、经营的烟花爆竹成品不属于易制爆化学品。

3.8 事故案例和原因分析

3.8.1 雷电

事故案例：2005 年 4 月 24 日上栗县一花炮厂成品仓库发生雷击爆炸

事故，损失 30 多万。

雷电可能触发烟花爆竹在生产过程中发生火灾、爆炸事故。因而防雷设施的可靠性是烟花爆竹安全生产的主要因素之一，由于雷电的不确定性，易在防雷设施不到位的地方发生直击雷或感应雷雷击事件，引起火灾、爆炸。该企业所在山区位置，尤其是夏天雨季雷电较多，受雷击危害的可能性相对较大。因此，防雷设施应严格按照规范进行，选择可靠的避雷方式，接地电阻必须符合要求，以有效防止直击雷或感应雷的危害。

1、触发事件：雷电的火球接触药剂和人员。

2、发生条件：直击雷、球形雷。

3、防范措施：

1) 直击雷可通过避雷针避免；

2) 球形雷很难预防，大雷暴雨时停止作业，并离开工作岗位到安全处。

3.8.2 机械能（碰撞、摩擦）

事故案例：1989 年 1 月 26 日江苏省建湖县庆丰乡红星花炮厂插引工领硝饼时用铁桶盖放在有药尘的水泥台面上，装满后移动时因水泥台面与铁桶盖摩擦起火引燃台面药尘发生爆炸，死亡 11 人，伤 18 人。

1、触发事件：局部能量集中产生自燃点。

2、发生条件：药内有硬杂质、使用铁质工具、工具磨损有毛刺、意外跌落、挤压、超负荷疲劳作业、台面有沙粒、拖拉有药的半成品、踩燃地面余药、哄抢领料、烘干过程中翻动、违规使用高敏感度药剂。

3、防范措施：

1) 防止杂物进入原材料，混合前原材料应单项筛选；

2) 使用绢筛，不使用铁质工具；

3) 工具及工作台面打磨平整；

4) 不使用违禁药物；

5) 思想高度集中；

6) 严禁加班加点和延长劳动时间，不上晚班。

3.8.3 静电

事故案例：1993 年 1 月 8 日黑龙江省方正县育林乡春雷花炮厂因工人穿化纤衣服产生静电火花引起爆炸，死亡 12 人、重伤 2 人。

静电能够引起火灾爆炸的根本原因在于静电放电火花具有点火能量，而静电保护主要是设法清除、控制静电的产生和积累条件。引火线生产为高危产业，能量很小的静电火花都有可能造成火灾或爆炸事故。

- 1、触发事件：静电放电火花。
- 2、发生条件：药剂积聚静电、人体积聚静电、搬运产生静电。
- 3、防范措施：
 - 1) 有药工作台上铺导静电橡胶板；
 - 2) 工作间装静电消除装置；
 - 3) 操作人员穿防静电或全棉工作服；
 - 4) 操作人员定期消除静电；
 - 5) 保持地面潮湿，使用防静电器具（不能用普通塑料器皿盛装烟火药）。

3.8.4 化学能

事故案例：2000 年 8 月 4 日江西省上栗县因从内蒙非法运回的亮珠等药料长时间在雨中吸湿、受潮，产生化学放热反应达到着火点引发爆炸，死亡 27 人，伤 26 人。

企业使用了升华硫或硫磺长时间暴露在空气中被氧化产生放热反应，并且引火线是由高氯酸钾、木炭等物质混合组成，高氯酸钾常温下稳定，遇热分解易燃，均易发生爆炸。

- 1、触发事件：温度、静电和摩擦。
- 2、发生条件：化工材料质量不合格；
- 3、防范措施：
 - 1) 如果药剂升温立即将药剂摊开散热，人员立即离开至安全地带，1 小时后无异常情况才允许上岗；

- 2) 原材料、半成品必须保持干燥;
- 3) 选择符合质量要求的原材料;
- 4) 原料使用完应扎紧袋口, 不让其与空气接触。

3.8.5 热能

事故案例：2003 年 7 月 28 日河北省辛集市郭西花炮厂因在高温天气晾晒礼花弹及药物发生爆炸，死亡 35 人，2 人失踪，103 人受伤。

高温、潮湿容易引发火灾。在生产过程中药物、半成品、成品遇湿发热物质能形成局部高温，可能引发火灾、爆炸事故。加之地处亚热带地区，夏季正常最高温度达 40℃，当温度过高时，可采取降温措施，防止事故的发生。

- 1、触发事件：热量积累点燃药物。
- 2、发生条件：明火、环境温度过高。
- 3、防范措施：禁止明火源、34℃以上高温停止作业。

4 评价单元划分及评价方法选择

4.1 评价单元的划分

根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）结合评价对象实际情况，本次评价将对象划分为以下几个评价单元：

- 1 资料审核单元
- 2 总体布局和条件设施单元
- 3 现场检查单元
- 4 安全防护设施评价单元
- 5 周边环境危险性评价单元
- 6 安全经营条件评价单元

4.2 评价方法及选择

根据公司烟花爆竹仓库的具体情况、特点及储存的物质特性，结合考虑各种评价方法的适用范围，本次评价采用以定性、定量评价为主，结合其他评价方法的综合评价方法。具体采用评价方法见下表。

表 4.2-1 各评价单元选用的评价方法汇总表

评价单元	评价方法
资料审核单元	安全检查表法
总体布局和条件设施单元	安全检查表法
现场检查单元	安全检查表法
安全防护设施评价单元	安全检查表法
周边环境危险性评价单元	根据现场实际情况进行论述
安全经营条件评价单元	根据相关文件和现场实际情况进行论述

5 定性、定量评价

5.1 资料审核单元安全评价

资料审核评价包括公司组织机构、从业人员、规章制度及相关技术资料等方面的情况，本节根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）

《表 A.2 烟花爆竹批发经营企业安全评价资料审核表》对被评价单位提供的资料审核评价，评价过程见下表。

表 5.1-1 资料审核表

序号	项目	审核项目	审核情况	审核结论
1	组织机构	法人条件证明	公司已取得工商营业执照，有独立的法人资格	合格
		安全生产组织机构	有安全生产组织机构	合格
		产品质量检测检验管理机构	供货方借助第三方正规检测机构进行检测。	合格
		保卫组织机构	设置了仓库保卫组织	合格
		应急救援组织	有应急救援组织	合格
2	从业人员	主要负责人、分管负责人、安全管理人员培训考核上岗证	主要负责人、安全管理人员均持证上岗，证明详见附件	合格
		守护员、保管员培训考核上岗资格证明	特种作业人员持证上岗，证明详见附件	合格
		驾驶、押运人员资格证明	有驾驶员、押运员资格证明	合格
		其他从业人员培训上岗资格证明	由企业内部培训合格后上岗	合格
		从业人员工伤保险及安全责任险	有保险证明	合格
3	规章制度	安全生产责任制度	有安全生产责任制度	合格
		安全管理责任制度	有安全管理责任制度	合格
		隐患排查整改制度	有隐患排查整改制度	合格
		安全设施设备管理制度	有安全设施设备管理制度	合格
		从业人员安全教育培训制度	有从业人员安全教育培训制度	合格
		安全目标管理与奖惩制度	有安全目标管理与奖惩制度	合格
		动火作业管理制度	有动火作业管理制度	合格
		安全投入保障制度	有安全投入保障制度	合格

		安全检查制度	有安全检查制度	合格
		安全操作规程	有安全操作规程	合格
		重大危险源评估与监控措施	未构成危险化学品重大危险源	合格
		产品流向登记管理制度	有产品流向登记管理制度	合格
		产品入库检验现状制度	有产品入库检验现状制度	合格
		不合格产品处置制度	有不合格产品处置制度	合格
		隐患排查整改和事故记录	有隐患排查整改和事故记录	合格
		事故应急救援预案	有事故应急救援预案	合格
		其他相关资料	制定了安全检查制度等	合格
		4	技术资料	设计说明书
平面布置图	有库区总平面布置图			合格
库房施工设计图	该项目仓库均为原建，无施工设计图			合格
安全设施和设备清单	有安全设施设备清单			合格
消防设施和设备清单	有消防设施设备清单			合格
主要生产设施和设备检验合格证明	该公司已提供防雷检测和防静电检测合格证书			合格
特种设备检验合格证明	无特种设备			合格
配送运输车辆情况	该公司委托的运输公司持有道路运输经营许可证，有危险货物运输资质。			合格
资料审查结论意见			符合安全条件	

注：a)本表所列的审核和检查项目，全部合格，符合安全条件；

b)本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，不符合安全条件。

5.2 总体布局和条件设施单元安全评价

根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）《表 B.2 烟花爆竹批发经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表》对仓库选址及总体布局单元检查评价，评价过程见下表。

表 5.2-1 总体布局和条件设施单元现场检查表

序号	项目	审核项目	审核情况	审核结论
1	总体布局	选址	该公司的库区选址避开了居民点、学校、工业区、旅游区、重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线路等，外部安全距离范围内没有设置建筑物，符合规范要求。	合格

		围墙	该公司的仓库周边均设有砌体围墙，能保证无外来人员出入。	合格
		功能分区	分区合理	合格
		建筑物危险等级划分和布置	建筑物危险等级划分与总平面布置图相符，布置合理	合格
		危险品运输通道	库区内、外部运输通道通畅，无关人员和车辆不通过库区	合格
		值班室	值班室布置合理	合格
		外部安全距离	库区外部安全距离符合《烟花爆竹工程设计安全规范》要求	合格
		安全疏散条件	仓库设置有 2 个以上安全出口，仓库内任一点至安全出口的距离均不大于 15m	合格
2	条件和设施	库区主要道路的宽度、坡度，建筑物之间的通道宽度	库区主要道路宽度约 4 米，建筑物之间设有回车坪，宽度不小于 10 米。	合格
		消防设施、消防水源、水量、保护范围、补充时间	符合要求	合格
		安全监控保卫设施和固定值班电话	库区配备了视频监控系统和通讯设备	合格
资料审查结论意见			符合安全条件	

注：a)本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

b)本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件。

5.3 现场检查单元安全评价

本节根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）《表 C.2 烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表》对被评价单位烟花、爆竹仓库现场情况进行检查评价，评价过程见下表。

表 5.3-1 烟花爆竹批发经营企业安全评价现场检查表

序号	项目	检查项目	检查情况	检查结论
1	定级定量	建筑危险等级	符合要求	合格
		核定存药量	符合要求	合格
		内部安全距离	内部安全距离符合规范要求	合格

		安全标志	符合要求	合格
2	建筑结构	建筑设计和结构	符合要求	合格
		建筑防火等级	库房耐火等级均为二级，但 1 号爆竹库 房中间防火分区隔墙未封闭到位	不合格
		门的开启方向、宽度、数量以 及与其他建筑物门的对应方 向	库门均向外开启，门宽大于 1.5m，库门 没有与其他建筑物门相对应	合格
		窗的结构、材料以及开启方向	符合要求	合格
		屋盖的材料、结构	屋盖为彩钢瓦屋盖	合格
		墙的结构、厚度，内墙面、梁 或过梁的设计等	仓库为密实砌体墙体，24cm 墙，内墙面 光滑	合格
		地面阻燃性、柔性、导静电性 能	库房为水泥地面，光滑平整，符合要求	合格
		仓库防潮、隔热、通风与防小 动物	仓库采取了防潮措施，设置了高窗。	合格
3	疏散 要求	安全出口的数量，设置方向和 位置，疏散距离	符合要求	合格
		建筑物内的通道宽度	建筑物内通道宽度为 1.5 米	合格
		门口的台阶及坡度	库房门口未设门槛、无台阶	合格
4	人员	核定数量	符合要求	合格
		培训和上岗证	主要负责人、安全管理员、特种作业人 员均经资质培训合格，持证上岗。	合格
		衣着	员工衣着为棉制品	合格
		防护用品及材质	防火用品的材质为棉制品	合格
		年龄及身体状况	员工的年龄和身体状况符合规范要求	合格
5	消防	设施、器材的配置和检验	符合要求	合格
		防火设备和措施	符合要求	合格
		电器设备的选型与安装	符合要求	合格
		电器照明的选型与安装	符合要求	合格
		电线的选型、连接和敷设	符合要求	合格
		建筑物的防雷	仓库设置了防雷设施，并检测合格	合格
		设备和电器的接地	符合要求	合格
		设备的检修和维护	符合要求	合格
		消除人体静电装置	设置有静电消除装置，并经过相关部门 检测合格	合格

6	贮存 与 运输	产品堆垛的高度和堆垛间距	产品堆垛的高度和堆垛间距符合要求	合格
		运输通道的宽度	运输通道宽度符合规范要求	合格
		库房地面防潮措施	采取了防潮措施	合格
		库房内温度、湿度、通风的控制	配备了湿度计并有记录，自然通风	合格
		机动车库区行走路线和装卸	库区内机动车行驶线路畅通，符合安全要求	合格
7	制度 规程	岗位安全管理制度	有岗位安全管理制度	合格
		岗位安全操作规程	有岗位安全操作规程	合格
结论意见		有 1 项不符合，复查时企业已按照整改要求整改到位，整改措施有效，符合安全条件		

注：a)本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

b)本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件；

5.4 安全防护设施评价

5.4.1 防雷、防静电设施

根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《烟花爆竹作业场所接地电阻测量方法》AQ4106-2008、《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009 要求对该项目危险性建筑的防雷、防静电设施进行评价，情况如下列表所示：

表 5.4-1 项目危险性建筑物防雷装置安装情况一览表

工房编号	库房名称	危险等级	危险场所类别	防雷要求	防雷安装情况	判定结果
1	爆竹库房	1.3	F1	第二类	第一类	符合要求
2	烟花库房	1.3	F1	第二类	第一类	符合要求
由江西赣象防雷检测中心有限公司宜春分公司检测合格，并出具检测合格报告，详见附件。						

表 5.4-2 项目危险性建筑物静电消除装置安装情况一览表

工房编号	库房名称	危险等级	接地电阻要求	接地电阻情况	备注
1	爆竹库房	1.3	$\leq 100\Omega$	72.2	符合要求
2	烟花库房	1.3	$\leq 100\Omega$	74.2	符合要求
由国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站检测合格，并出具检测合格报告，详见附件。					

结论：由上列表数据可知，该项目各危险性建筑物均安装了防雷防静电装置，并经具备检测检验资质的检测检验部门检测合格，出具有检测合

格报告，符合要求。

5.4.2 其它安全设施评价汇总

库区安全防护设施包括消防设施、视频监控设施、电气设备和电气线路、围墙、安全警示标志等，评价过程见下表。

表 5.4-1 安全防护设施检查表

序号	检查内容	检查情况	检查结论
1	库区消防设施设置是否符合国家相关标准规定	符合要求	合格
2	防雷防静电设施是否符合国家有关标准规定	库区设有防雷防静电装置，并均由具有检测检验资质单位检测合格且出具检验检测合格报告	合格
3	防盗报警等监控设施、保卫设施是否符合国家有关规定	库区视频监控系统装置运行良好	合格
4	库区电线、照明、电气设备等电气设施是否符合国家相关标准规定	成品库内未安装电气设施	合格
5	防护屏障的形式及防护能力	均为 1.3 级仓库，可不设立防护屏障	合格
6	围墙	该公司的仓库周边均设有砌体围墙。	合格
7	安全标识	符合要求	合格
8	其它安全设施	库区值班人员均配备手机保持通讯，应急救援组织配备有移动式电话	合格
安全设施现场检查意见		无不合格项，符合安全条件	

注：a)本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

b)本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件；

5.5 建筑结构与耐火等级

根据《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009 建筑结构与耐火等级要求对该项目危险性建筑物的建筑结构与耐火等级进行评价，情况如下：

表 5.5-1 项目危险性建筑物建筑结构与耐火等级符合性评价情况一览表

工房编号	工房用途	建筑面积 (m ²)	危险等级	建筑结构与屋盖形式	耐火等级要求	耐火等级现状	判定结果
1	爆竹库房	562.5	1.3	钢筋混凝土框架结构、钢梁 彩钢瓦屋盖	二	二	合格
2	烟花库房	200	1.3	钢筋混凝土框架结构、钢梁 彩钢瓦屋盖	二	二	合格

结论：企业现有建筑的建筑结构与耐火等级安全性符合要求。

5.6 危险性建筑物内外部距离

5.6.1 外部距离

该公司的仓库地址位于江西省宜春市宜丰县桥西乡桥西路 69 号（桥西宜芳公路旁），库区周边安全距离内均为山地。项目选址符合城乡规划要求，并避开密集避民区、学校、工业区、旅游区、铁路运输线、高压输电线等。

结论：根据以上评价结果得知，该项目各危险性建筑物的内外距离均符合《烟花爆竹工程设计安全规范》 GB50161-2009 内（外）部最小允许距离要求，符合安全条件。

5.6.2 内部距离

根据《烟花爆竹工程设计安全规范》 GB50161-2009 内部最小允许距离对该项目危险性建筑物之间的内部距离进行评价，情况如下表所示：

表 5.6-1 1#爆竹库房内部距离情况一览表

库房编号	库房用途	危险等级	药物限量(kg)	相邻构筑物	危险等级	药物限量(kg)	标准距离(m)	实际距离(m)
1	爆竹库房	1.3	5000	2#烟花库房	1.3	5000	25	30

表 5.6-2 2#烟花库房内部距离情况一览表

库房编号	库房用途	危险等级	药物限量(kg)	相邻构筑物	危险等级	药物限量(kg)	标准距离(m)	实际距离(m)
2	烟花库房	1.3	5000	1#爆竹库房	1.3	5000	25	30
				5#值班室	无药	/	35	35.8

5.7 周边环境危险性评价

5.7.1 库区内在的危险、有害因素对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

根据第三章项目主要危险有害因素分析结果可知，库区烟花爆竹仓库储存的烟花爆竹全部为易燃、易爆物质，其运行过程中存在的主要危险因素是发生火灾、爆炸事故。因库区外表距离均符合规范要求，故库区发生的火灾、爆炸事故对周边人员活动影响较小。

但库区发生火灾、爆炸事故时产生的烟尘、气味会对周边环境如环境空气等造成一定程度的污染。

5.7.2 周边单位生产、经营活动或居民生活对库区的影响

该项目周边外部距离均符合要求，周边单位生产经营活动或居民生活对仓库造成危害较小。

5.7.3 自然环境对库区可能产生的影响

根据当地自然条件分析，项目烟花爆竹仓库选址所处地域不存在洪涝灾害影响，其自然条件、地质、水文等，对项目建设基本无影响。

当地自然条件对建设项目存在的主要影响的是雷电影响，如防雷设施接地失灵，在雷雨季节遭到雷击会发生爆炸燃烧。因此，该项目仓库所提供的防雷防静电装置检测检验报告为符合要求。只要采取了相应的安全措施，自然条件的不利影响是可以避免的。

5.8 安全经营条件评价

本节根据有关法律法规要求，检查宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公

司安全经营条件是否上述法规要求，检查过程见下表。

表 5.8-1 安全经营条件评价检查表

序号	检查内容	实际情况	检查结论
1	各烟花爆竹批发经营公司必须设置符合国家标准的烟花爆竹储存仓库，严禁租赁闲置库房或其他设施进行烟花爆竹储存	符合要求	合格
2	严格执行烟花爆竹建设项目安全许可审查制度。安全评价机构应按照安全生产行业标准《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）对烟花爆竹建设项目进行安全评价	本评价报告严格按照AQ4113-2008《烟花爆竹企业安全评价规范》要求对公司烟花爆竹经营条件进行安全评价	合格
3	各烟花爆竹批发经营公司所属储存仓库的仓库面积和危险等级必须与其经营规模和产品等级相匹配，烟花爆竹产品应按国家标准规定以 1.1 ⁻² 、1.3 级分级分库储存	公司烟花爆竹仓库储存 C、D 级烟花产品、C 级爆竹产品，库房定级均为 1.3 级	合格
4	依据《烟花爆竹工程设计安全规范》（50161）的规定设置烟花爆竹仓储设施的内外安全距离、库房建筑结构、安全疏散条件以及消防、防爆、防雷、防静电等安全设施；库区设置符合安全生产行业标准的安全监控系统	仓库内外部安全距离、库房建筑结构、安全疏散条件均符合相关规范要求，按要求设置消防、防爆、防雷、防静电等安全设施，有设置安全监控系统	合格
5	各批发公司应配备烟花爆竹中氯酸钾定性分析快速检测试剂，对每一批省内外购进的烟花爆竹产品进行严格检验，发现问题及时上报相关部门	公司购进的烟花产品均要求供货方提供产品合格证，可保证每一批产品的质量合格	合格
6	公司应制定台帐和对抽查结果进行记录，做好日常档案管理工作。实现对烟花爆竹产品进行流向控制，阻断非法或违规产品进入消费市场	公司已制定台账记录制度，对烟花爆竹产品流向进行登记，进行流向控制	合格
7	建立健全安全生产责任制、各项安全管理制度和安全操作规程；设置安全管理机构或者配备安全管理人员	该公司已制定安全生产责任制、各项安全管理制度和安全操作规程，设置安全管理机构并配备特种作业人员	合格
8	主要负责人或安全管理人员应当具备烟花爆竹经营方面的安全知识和管理能力，并经安全生产监督管理部门考核合格；仓库报关员、	公司主要负责人、安全管理人员、特种作业人员均经资质培训合格，持证上岗，详见附件。	合格

序号	检查内容	实际情况	检查结论
	守护员应当接受烟花爆竹专业知识培训，并经考核合格；其他从业人员应当经过本单位的安全知识教育和培训		
9	具备专业烟花爆竹批量配送服务能力，其运输车辆符合国家标准并取得相应资质	具备烟花爆竹配送服务能力，委托运输公司持有道路运输经营许可证	合格
综合结论		无不合格项，符合经营条件	

注：a)本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

b)本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件。

5.9 重大安全事故隐患检查判定

表 5.9-1 重大安全事故隐患检查判定

序号	隐患种类	现场检查	判定
1	主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格	主要负责人、安全管理人员持证上岗	合格
2	特种作业人员未持证上岗	已依法经考核合格，持证上岗	合格
3	库房实际作业人员数量超过核定人数	未超过核定人数作业	合格
4	库房实际存储药量超过核定药量	未超过核定药量储存	合格
5	库房内、外部安全距离不足，1.1 级库房防护屏障缺失或者不符合要求	库房内、外部安全距离符合要求	合格
6	防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效	已安装防雷防静电装置并检测合格	合格
7	擅自改变库房用途或者违规私搭乱建	未发现该现象	合格
8	工厂围墙缺失或者分区设置不符合国家标准	围墙设置完整	合格
9	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度	已按要求进行建立和制定	合格
10	出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证	未发现出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证等行为	合格
11	经营的产品种类、危险等级超许可范围	未超许可范围经营储存	合格
12	分包、转包库房组织经营	未分包、转包库房组织经营	合格
13	一证多股东各自独立组织经营	未发现一证多股东各自独立组织经营	合格

序号	隐患种类	现场检查	判定
14	许可证过期，整顿改造、恶劣天气等停业期间组织经营	没有在许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停业期间组织经营的现象	合格
15	烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品或者经营违禁超标产品	未发现存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品	合格

5.10 综合评价结果

1 资料审核情况

通过评价组现场检查、资料收集审核，该项目的资料审核基本符合《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）的相关要求。

2 总体布局和条件设施评价

从报告《总体布局和条件设施单元现场检查表》检查结果可以看出，项目库区总体布局和条件设施符合要求。

3 现场安全检查评价

根据现场检查表可知，该项目有 1 项不合格（1#爆竹库房中间防火分区隔墙未封闭到位），复查时企业已按照整改要求整改到位，整改措施有效，符合安全生产条件。

4 安全防护设施评价

从《安全防护设施检查表》结果中可以看出，库区安全防护设施设置符合要求。

5 周边环境危险性评价

该项目储存库区选址符合烟花爆竹储存需要，库区设置有砌体围墙，并定期清理防火隔离带，符合要求。

6 安全经营条件评价结果

从评价结果来看，公司符合安全经营条件。

7 重大安全事故隐患检查判定结果

从评价结果来看，公司无重大安全事故隐患。

6 安全对策和整改

宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司根据《安全生产法》和《烟花爆竹经营许可实施办法》的有关要求，建立了较完善的安全管理组织，明确了各级人员安全生产责任制，制定了各项安全管理制度和安全操作规程。本报告针对公司经营过程中存在的不足提出以下安全对策措施。

6.1 安全对策措施、建议的依据及原则

1 安全对策措施的依据：

- 1) 物料危险、有害因素的辨识分析；
- 2) 符合性评价的结果；
- 3) 国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

2 安全对策措施建议的原则：

1) 安全技术措施等级顺序：

- (1) 直接安全技术措施；
- (2) 间接安全技术措施；
- (3) 指示性安全技术措施；

(4) 若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2) 根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：消除；预防；减弱；隔离；连锁；警告。

3) 安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4) 对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5) 在满足基本安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

6.2 应采取的安全对策措施及改进措施

6.2.1 整改建议

我公司评价人员于 2021 年 10 月 29 日对宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司的烟花爆竹储存仓库进行现场检查，对库房存在的不符合安全要求之处提出以下整改意见：

表 6.2-1 企业存在问题和整改建议

序号	现场检查发现的问题	整改建议	紧迫程度
1	1#爆竹库房中间防火分区隔墙未封闭到位	1#爆竹库房中间隔墙应封闭到顶	中

6.2.2 整改复查情况

应宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司委托，我公司对该公司贮存烟花爆竹安全条件评价所提出的整改意见进行了现场复查，情况如下表所示：

表 6.2-2 企业整改落实情况表

序号	存在问题	整改情况	检查情况
1	1#爆竹库房中间防火分区隔墙未封闭到位	1#爆竹库房中间防火分区隔墙已封闭到位	符合要求

6.3 补充的安全对策措施建议

- 1、完善库区内疏散标志；
- 2、应定期维护库区内安全警示牌及标语；
- 3、将《安全设施设备管理制度》落实到位，定期检查、维养安全设施设备；
- 4、每半年进行一次应急演练，并根据演练情况完善应急救援预案；
- 5、应按要求进行标准化创建，落实安全制度和工作要求，做好岗位记录和流程记录，并及时存档，推动标准化工作的运行并向高层次发展；
- 6、企业应密切注意，使仓库外部安全距离范围内不得有影响建筑物存在。如存在有建筑迹象，应立即向管理部门报告；一旦有影响建筑物存

在，应立即停止使用该仓库，经专家进行安全论证后确定安全程度；

7、仓库一旦发生火灾，在无爆炸和迸射危险的情况下，用消防水进行吊射，当整个库房灭火后，应继续将烟花爆竹成品淋湿淋透，以防化学能产生二次火灾；如果整个房间的火势控制有困难，要求将相邻库房的产品用水淋湿淋透，火势控制后，对淋湿的成品进行检查，将淋湿的成品用水浸泡，湿透后请相关专家将药剂与壳体分离后烧毁；

8、企业应按要求为员工购买工伤保险及安全责任险。

9、该项目 1#爆竹库房由于受内部安全距离的影响，储存药量与面积存在大库小容情况，项目组建议企业将 1#爆竹库房的限高线降至 1.5 米，并严格按照要求进行堆码，以保证储存安全。

7 安全评价结论

本次安全现状评价通过宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司烟花仓库安全现状的危险有害因素分析、资料审核、总体布局、现场检查以及事故后果模拟分析，对于项目运行过程中可能发送的安全事故进行了系统分析与评价，得出如下结论：

7.1 项目主要危险、有害因素及事故种类、重大危险源

1 本项目可能存在的危险、有害因素是：火灾、爆炸及物体打击、高处坠落等危险、有害因素，其中火灾、爆炸最容易发生，且危险性最大。导致火灾爆竹事故发生的主要原因为明火、雷电、摩擦、静电、受潮分解爆炸等，此外，产品质量不合格或使用违禁药物在运输和燃放时也容易发生安全事故。

2 主要事故种类：火灾、爆炸。

7.2 安全评价结果

1、宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司经营的烟花爆竹易燃易爆，其主要危险成份为黑火药和烟火药等，在储存、运输和日常经营过程中存在火灾、爆炸及物体打击、高处坠落、触电等危险、有害因素，其中火灾、爆炸最容易发生，且危险性最大。导致火灾爆竹事故发生的主要原因为明火、雷电、摩擦、静电、受潮分解爆炸，此外，产品质量不合格或使用违禁药物在运输和燃放时也容易发生安全事故。

2、该公司仓库未构成危险化学品重大危险源。

3、对宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司分为安全管理（资料审核）和仓储场所（现场检查）等单元进行安全评价。在资料审核方面分 6 个部分进行评价，该公司提供的资料均符合要求。在现场评价检查方面，分为仓库建筑、安全间距、总体布局、消防电气；安全管理组织机构、安全管理制度和安全操作规程；经营流程；人员培训；事故应急救援预案；

安全警示标志和标识牌；其他方面六个部分进行检查评价，查出 1 个安全隐患，企业已整改到位。

4、为防止安全事故发生，进一步提高企业的安全管理水平，本报告对宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司在安全管理制度、事故应急救援预案、从业人员、经营过程等方面提出了相应的要求和安全对策措施，企业应按照本报告提出的建议加强烟花爆竹的经营管理，确保各项工作符合《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》等法律法规及相关技术标准要求。

7.3 评价结论

经过对宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司烟花爆竹经营（批发）项目进行安全现状评价，评价组确认：宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司烟花爆竹经营（批发）项目的外部环境状况、内部平面布置、储存条件、运输、仓库建筑结构、安全设施及仓库的安全管理，符合《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹经营许可实施办法》、《烟花爆竹工程设计安全规范》等国家有关安全生产的法律法规标准的要求。

本安全现状评价总结论为：宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司烟花爆竹经营（批发）项目的储存经营现状符合储存和经营烟花爆竹[C、D 级] 烟花类、C 级爆竹类产品的安全条件。

8 附件清单

- 一、 现场照片；
- 二、 营业执照；
- 三、 经营（批发）许可证；
- 四、 评价委托书；
- 五、 资料真实性声明；
- 六、 整改回复；
- 七、 整改照片；
- 八、 办公场所及仓库产权证明；
- 九、 主要负责人、安全管理员资质证及特种作业员资质证；
- 十、 防雷检测报告；
- 十一、 防静电检测报告；
- 十二、 供货方营业执照及安全生产许可证；
- 十三、 购销合同；
- 十四、 供货方产品安全性能检测报告；
- 十五、 应急预案备案登记表；
- 十六、 货物运输合同及运输相关资料；
- 十七、 保险购买证明。

1. 现场照片



2. 营业执照

统一社会信用代码 91360924736377038Y		营业执照 (副本) 1-1		证照编号: C242007809	
名称	宜春县宏业烟花爆竹专营有限责任公司	注册资本	伍拾壹万元整	扫描二维码 “国家企业信用信息公示系统” 了解更多登记、备案、许可、监管信息。	
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2004年05月13日		
法定代表人	刘秀军	营业期限	2005年04月13日至长期		
经营范围	烟花、爆竹批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	住所	江西省宜春市宜春县桥西乡桥西路69号(桥西宜秀公路旁)		
国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn		市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告		登记机关 2020年06月09日	

3. 经营（批发）许可证

单位名称：	宣丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司
主要负责人：	刘秀军
注册地址：	江西省宜春市宜丰县新昌镇环城北路361号
经济类型：	有限责任公司
仓储设施地址：	宣丰县新昌镇敖桥村黄家组
许可经营范围：	烟花类；C、D级；爆竹类；C级
有效期：	2018年09月16日至2021年09月15日
发证机关：宣丰县安全生产监督管理局 2018年12月06日	

烟花爆竹经营(批发)许可证	
(副本)	
编号：YHPF[2007]YCN00008号	
（延期许可）	
国家安全生产监督管理局监制	

4. 评价委托书

委托书

南昌安达安全技术咨询有限公司：

兹委托贵公司对我单位经营（批发）：[C、D]级烟花类，
C 级爆竹类项目进行安全现状评价工作，其评价内容、过程
应符合国家相关法律法规、标准要求。

我单位将按照贵公司的要求准备好相关资料，并对其真
实性、有效性、合法性负责。

特此委托！

宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司

2021 年 10 月 25 日



5. 资料真实性声明

资料真实性声明

南昌安达安全技术咨询有限公司：

山于安全现状评价的需要，按照要求，特提供项目有关资料及技术数据，并保证其真实性，如因资料不实或提供资料不及时而产生的不良后果，由本企业承担。

特此声明！

宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司（盖章）

2021年11月08日



6. 整改回复

整改回复

— 南昌安达安全技术咨询有限公司： —

根据贵公司对本单位提出的 1 项安全隐患，我公司完成了 1 项整改，整改情况如下：

隐患整改情况

序号	存在问题	整改情况	检查情况
1	1#爆竹库房中间防火分区隔墙未封闭到位	1#爆竹库房中间隔墙已封闭到顶	符合要求

宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司

2021 年 11 月 08 日



7. 整改照片

	
1#爆竹库房中间防火分区隔墙未封闭到位，中间隔墙应封闭到顶	1#爆竹库房中间防火分区隔墙已封闭到位

9. 主要负责人、安全管理员资质证及特种作业员资质证



证号
T362229198808123016

姓名
黄昱淇

作业类别
烟花爆竹安全作业

性别
男

操作项目
烟花爆竹储存作业

初领日期
2021-07-05

有效期限
2021-07-05至2027-07-04

应复审日期
2024-07-04前

签发机关
宜春市应急管理局



证号
T362229197111080015

姓名
邹世国

作业类别
烟花爆竹安全作业

性别
男

操作项目
烟花爆竹储存作业

初领日期
2021-07-05

有效期限
2021-07-05至2027-07-04

应复审日期
2024-07-04前

签发机关
宜春市应急管理局



10. 防雷检测报告

报告编号: 1152017005 雷检字[2021]37013

检测资质等级	甲
检测资质证号	1152017005

江西省雷电防护装置 检测报告



报告编号: 1152017005 雷检字[2021]37013

委托单位: 宜丰县宏业烟花爆竹专营责任有限公司

项目名称: 烟花仓库、爆竹仓库

报告有效期至: 2022 年 2 月 19 日

检测单位: 江西赣象防雷检测中心有限公司宜春分公司

地址: 宜丰县新昌镇桥西路 82 号

邮编: 336300

电话: 0795-2757529



江西省气象局监制

说 明

1、根据国家有关法律制度,投入使用后的雷电防护装置实行定期检测制度。雷电防护装置检测每年一次,易燃易爆场所的雷电防护装置每半年检测一次。

2、本报告由检测单位用计算机打印,严禁涂改,经涂改的报告无效。

3、本报告应有检测人员、校核人、签发人签名,并加盖检测单位公章和骑缝章,否则无效。

4、未经检测单位书面批准,不得复制本报告。复制本报告未重新加盖检测单位公章的无效。

5、对检测报告有异议者,请在收到检测报告之日起十五日内向检测单位或当地气象主管部门提出,逾期不予受理。

6、遭受雷电灾害的单位和个人,请及时向当地气象主管机构报告,以便做好事故调查鉴定和分析工作。

7、本报告一式二份,一份送受检测单位,一份留检测单位存档。



雷电防护装置检测报告总表

项目名称	烟花仓库、爆竹仓库		
项目地址	宜丰县解放路		
委托单位	宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司		
委托单位地址	宜丰县工业园长新大道		
联系人	刘经理	联系电话	13707054033
经度	114.84°	纬度	28.35°
检测依据	GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》 GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》 QX/T110-2009《爆炸和火灾危险环境防雷装置检测技术规范》		
项目附近雷电活动情况	该项目位于雷电活动高易发区内,项目所处地年平均雷暴日 58 天		
检测结论			
序号	单体名称	检测结论	
1	烟花仓库	合格	
2	爆竹仓库	合格	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
检测日期	2021 年 8 月 18 日		
报告签发日期	2021 年 8 月 19 日		
签发人	3423		

（人站站）

易燃易爆场所雷电防护装置检测表

单体名称	烟花仓库		
检测日期	2021 年 8 月 18 日	天气情况	晴
检测设备	接地电阻测试仪 CZ2572C 检定有效期 2020.10.9-2021.10.9 游标卡尺 0-150MM 检定有效期 2020.10.9-2021.10.9		
基本情况	建筑物	名称	烟花仓库
		存储爆炸和易燃物质情况	烟花
		长×宽×高 (m)	36×15×5
		防雷分类	第一类
	罐体	存储爆炸和易燃物质情况	—
		数量	—
		地上/地下	—
技术评定	该单体所有被检项目检测合格, 符合 GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》 GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》QX/T110-2009《爆炸和火灾危险环境 防雷装置检测技术规范》中防雷技术要求。		
检测人		校核人	范小军

易燃易爆场所雷电防护装置检测表

检测项目 1: 建筑物防直击雷				
	检测、检查项目	规范标准/要点	检测、检查结果	单项评定
接闪器	接闪器类型	接闪杆/接闪带/接闪网/接闪线/金属屋面/金属构件	接闪线	合格
	材料规格	接闪杆 1m 以下: 圆钢直径 $\geq 12\text{mm}$, 钢管直径 $\geq 20\text{mm}$; 接闪杆 1-2m: 圆钢直径 $\geq 16\text{mm}$, 钢管直径 $\geq 25\text{mm}$ 。架空接闪线、接闪网采用截面 $\geq 50\text{mm}^2$ 的钢绞线或铜绞线, 屋面接闪带: 圆钢直径 $\geq 8\text{mm}$, 扁钢截面 $\geq 50\text{mm}^2$ 。	采用截面 50mm^2 的钢绞线	合格
	敷设方式	明设/独立保护	明设	合格
	锈蚀情况	锈蚀程度 $\leq 1/3$	无锈蚀	合格
	安装工艺	焊缝饱满无遗漏, 防松零件齐全, 安装牢固	焊缝饱满无遗漏, 防松零件齐全, 安装牢固	合格
	网格宽度 (m)	第一类网格尺寸 $\leq 5\text{m} \times 5\text{m}$ 或 $4\text{m} \times 6\text{m}$; 第二类网格尺寸 $\leq 10\text{m} \times 10\text{m}$ 或 $8\text{m} \times 12\text{m}$; 第三类网格尺寸 $\leq 20\text{m} \times 20\text{m}$ 或 $16\text{m} \times 24\text{m}$	-	-
	独立接闪器高度 (m)		25m	合格
	间隔距离/ S_a (m)	符合 GB 50057—2010 4.2.1 的要求	-	-
	间隔距离/ S_a (m)	符合 GB 50057—2010 4.2.1 的要求	-	-
	保护效果	保护范围应有效覆盖建筑物	能保护	合格
引下线	敷设方式	建筑物内主钢筋/金属构件/明设/暗敷	明	合格
	数量 (根)	非独立接闪器保护时, 第二类引下线根数 ≥ 2	2	合格
	材料规格	圆钢直径 $\geq 8\text{mm}$, 扁钢截面 $\geq 50\text{mm}^2$	Fe—S50	合格
	布设及间距 (m)	第一、第二类、第三类非独立接闪器保护时, 引下线平均间距分别 $\leq 12\text{m}$ 、 18m 、 25m ; 第一类防闪电感应接地引下线间距 18-24m	平均间距 20m	合格
	腐蚀情况	锈蚀程度 $\leq 1/3$	无锈蚀	合格
	安装工艺	防松零件齐全, 固定牢靠, 平正顺直, 支架间隔符合 GB50057-2010 第 5.2.6 条要求, 能承受 49N 拉力	防松零件齐全, 固定牢靠, 平正顺直, 能承受 49N 拉力	合格
	防接触电压措施	符合 GB 50057-2010 4.5.6 的要求	-	-
接地装置	接地装置形式	自然/人工/混合	混	合格
	接地方式	共用/独立	独立	合格
	土壤电阻率 ($\Omega \cdot \text{m}$)	检测数据与季节修正系数的换算值	248	-
	接地电阻 (Ω)	$\leq 10\Omega$	2.0	合格
	防跨步电压措施	符合 GB 50057—2010 4.5.6 的要求	符合 GB 50057—2010 4.5.6 的要求	合格

易燃易爆场所雷电防护装置检测表

检测项目 2: 罐体及附属设施防雷				
	检测、检查项目	规范标准/要点	检测、检查结果	单项评定
独立接闪器	保护对象	-	-	-
	材料规格	接闪杆 1m 以下: 圆钢直径 $\geq 12\text{mm}$, 钢管直径 $\geq 20\text{mm}$; 接闪杆 1-2m: 圆钢直径 $\geq 16\text{mm}$, 钢管直径 $\geq 25\text{mm}$, 架空接闪线采用截面积 $\geq 50\text{mm}^2$ 的钢绞线或铜绞线。	-	-
	锈蚀情况	锈蚀程度 $\leq 1/3$	-	-
	安装工艺	焊缝饱满无遗漏, 防松零件齐全, 安装牢固	-	-
	接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	接闪器布设及保护效果	保护范围应有效覆盖保护对象	-	-
罐体 1	顶板材料规格	地上且未采用独立接闪器保护时, 厚度 $\geq 4\text{mm}$	-	-
	罐体接地线间隔及材料规格	间距 $\leq 30\text{m}$, 材料规格: Fe 截面 $\geq 50\text{mm}^2$	-	-
	罐体接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	连接管道接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	呼吸阀、放散管等金属附件接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	信息线缆敷设	屏蔽线缆, 穿钢管时, 钢管与罐体电气连接	-	-
罐体 2	顶板材料规格	地上且未采用独立接闪器保护时, 厚度 $\geq 4\text{mm}$	-	-
	罐体接地线间隔及材料规格	间距 $\leq 30\text{m}$, 材料规格: Fe 截面 $\geq 50\text{mm}^2$	-	-
	罐体接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	连接管道接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	呼吸阀、放散管等金属附件接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	信息线缆敷设	屏蔽线缆, 穿钢管时, 钢管与罐体电气连接	-	-
罐体 3	顶板材料规格	地上且未采用独立接闪器保护时, 厚度 $\geq 4\text{mm}$	-	-
	罐体接地线间隔及材料规格	间距 $\leq 30\text{m}$, 材料规格: Fe 截面 $\geq 50\text{mm}^2$	-	-
	罐体接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	连接管道接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	呼吸阀、放散管等金属附件接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	信息线缆敷设	屏蔽线缆, 穿钢管时, 钢管与罐体电气连接	-	-

易燃易爆场所雷电防护装置检测表



检测项目 3: 金属构件、管道、门窗、设备防闪电感应接地 (单位: Ω)			
构件、管道、门窗、设备名称	规范标准/要点	检测、检查结果	单项评定
—	符合 GB 50057—2010 第 4.2.2 条、4.3.7 条的要求, 接地电阻 $\leq 10\Omega$	—	—
—		—	—
—		—	—
—		—	—
—		—	—
—		—	—
—		—	—
—		—	—

检测项目 4: 法兰、弯头、阀门跨接			
跨接点名称	规范标准/要点	检测、检查结果	单项评定
—	长金属物的弯头、阀门、法兰盘 (少于 5 根螺栓连接) 等连接处应用金属线跨接, 过渡电阻 $\leq 0.03\Omega$	—	—
—		—	—
—		—	—


检测项目 5: 室外线路、管道敷设及跨接			
检测、检查项目	规范标准/要点	检测检查结果	单项评定
管道敷设	第一类: 埋地敷设时与建筑物防闪电感应接地相连; 架空时距离建筑物 100m, 每隔 25m 接地一次, 接地电阻 $\leq 30\Omega$, 并与建筑物防闪电感应接地相连。 第二类: 与建筑物防雷接地装置相连。	—	—
线路敷设	穿管或采用屏蔽线全线埋地, 并与防闪电感应接地相连。架空时, 在距离建筑物不少于 15m 开始埋地引入, 并与防闪电感应接地相连。	—	—
管道之间的跨接	平行或交叉净距小于 100mm, 采用金属线跨接, 跨接点间距 $\leq 30m$, 金属线跨接	—	—

易燃易爆场所雷电防护装置检测表

接地电阻（或过渡电阻）测试表				
测点 编号	对象名称及位置	标准/要点（Ω）	测试值（Ω）	单项评定
1	接闪线引下线 1	≤4	2.0	合格
2	接闪线引下线 2	≤4	2.0	合格
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



易燃易爆场所雷电防护装置检测表



易燃易爆场所雷电防护装置检测表

单体名称	爆竹仓库		
检测日期	2021 年 8 月 18 日	天气情况	晴
检测设备	接地电阻测试仪 CZ2572C 检定有效期 2020.10.9-2021.10.9 游标卡尺 0-150MM 检定有效期 2020.10.9-2021.10.9		
基本情况	建筑物	名称	爆竹仓库
		存储爆炸和易燃物质情况	爆竹
		长×宽×高 (m)	36×15×5
		防雷分类	第一类
	罐体	存储爆炸和易燃物质情况	—
		数量	—
		地上/地下	—
技术评定	该单体所有被检项目检测合格, 符合 GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》 GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》QX/T110-2009《爆炸和火灾危险环境 防雷装置检测技术规范》中防雷技术要求。		
检测人		校核人	范小军



易燃易爆场所雷电防护装置检测表

检测项目 1: 建筑物防直击雷				
	检测、检查项目	规范标准/要点	检测、检查结果	单项评定
接闪器	接闪器类型	接闪杆/接闪带/接闪网/接闪线/金属屋面/金属构件	接闪杆	合格
	材料规格	接闪杆 1m 以下: 圆钢直径 $\geq 12\text{mm}$, 钢管直径 $\geq 20\text{mm}$; 接闪杆 1-2m: 圆钢直径 $\geq 16\text{mm}$; 钢管直径 $\geq 25\text{mm}$; 架空接闪线、接闪网采用截面积 $\geq 50\text{mm}^2$ 的钢绞线或铜绞线。屋面接闪带: 圆钢直径 $\geq 8\text{mm}$, 扁钢截面 $\geq 50\text{mm}^2$ 。	圆钢直径 16mm, 钢管直径 25mm	合格
	敷设方式	明设/独立保护	明设	合格
	锈蚀情况	锈蚀程度 $\leq 1/3$	无锈蚀	合格
	安装工艺	焊缝饱满无遗漏, 防松零件齐全, 安装牢固	焊缝饱满无遗漏, 防松零件齐全, 安装牢固	合格
	网格宽度 (m)	第一类网格尺寸 $\leq 5\text{m} \times 5\text{m}$ 或 $4\text{m} \times 6\text{m}$; 第二类网格尺寸 $\leq 10\text{m} \times 10\text{m}$ 或 $8\text{m} \times 12\text{m}$; 第三类网格尺寸 $\leq 20\text{m} \times 20\text{m}$ 或 $16\text{m} \times 24\text{m}$	-	-
	独立接闪器高度 (m)		25m	合格
	间隔距离/ S_a (m)	符合 GB 50057—2010 4.2.1 的要求	-	-
	间隔距离/ S_a (m)	符合 GB 50057—2010 4.2.1 的要求	-	-
	保护效果	保护范围应有效覆盖建筑物	能保护	合格
引下线	敷设方式	建筑物内主钢筋/金属构件/明设/暗敷	明	合格
	数量 (根)	非独立接闪器保护时, 第二类引下线根数 ≥ 2	2	合格
	材料规格	圆钢直径 $\geq 8\text{mm}$, 扁钢截面 $\geq 50\text{mm}^2$	Fe—S50	合格
	布设及间距 (m)	第一、第二类、第三类非独立接闪器保护时, 引下线平均间距分别 $\leq 12\text{m}$ 、 18m 、 25m ; 第一类防闪电感应接地引下线间距 18-24m	平均间距 20m	合格
	腐蚀情况	锈蚀程度 $\leq 1/3$	无锈蚀	合格
	安装工艺	防松零件齐全, 固定牢靠, 平正顺直, 支架间隔符合 GB50057—2010 第 5.2.6 条要求, 能承受 49N 拉力	防松零件齐全, 固定牢, 平正顺直, 能承受 49N 拉力	合格
接地装置	防接触电压措施	符合 GB 50057—2010 4.5.6 的要求	-	-
	接地装置形式	自然/ 人工/混合	混	合格
	接地方式	共用/独立	独立	合格
	土壤电阻率 ($\Omega \cdot \text{m}$)	检测数据与季节修正系数的换算值	248	-
	接地电阻 (Ω)	$\leq 10\Omega$	2.0	合格
	防跨步电压措施	符合 GB 50057—2010 4.5.6 的要求	符合 GB 50057—2010 4.5.6 的要求	合格

易燃易爆场所雷电防护装置检测表

检测项目 2: 罐体及附属设施防雷				
	检测、检查项目	规范标准/要点	检测、检查结果	单项评定
独立接闪器	保护对象	-	-	-
	材料规格	接闪杆 1m 以下: 圆钢直径 $\geq 12\text{mm}$, 钢管直径 $\geq 20\text{mm}$; 接闪杆 1~2m: 圆钢直径 $\geq 16\text{mm}$, 钢管直径 $\geq 25\text{mm}$; 架空接闪线采用截面积 $\geq 50\text{mm}^2$ 的钢绞线或铜绞线。	-	-
	锈蚀情况	锈蚀程度 $\leq 1/3$	-	-
	安装工艺	焊缝饱满无遗漏, 防松零件齐全, 安装牢固	-	-
	接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	接闪器布设及保护效果	保护范围应有效覆盖保护对象	-	-
罐体 1	顶板材料规格	地上且未采用独立接闪器保护时, 厚度 $\geq 4\text{mm}$	-	-
	罐体接地线间隔及材料规格	间距 $\leq 30\text{m}$, 材料规格: Fe 截面 $\geq 50\text{mm}^2$	-	-
	罐体接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	连接管道接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	呼吸阀、放散管等金属附件接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	信息线缆敷设	屏蔽线缆, 穿钢管时, 钢管与罐体电气连接	-	-
罐体 2	顶板材料规格	地上且未采用独立接闪器保护时, 厚度 $\geq 4\text{mm}$	-	-
	罐体接地线间隔及材料规格	间距 $\leq 30\text{m}$, 材料规格: Fe 截面 $\geq 50\text{mm}^2$	-	-
	罐体接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	连接管道接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	呼吸阀、放散管等金属附件接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	信息线缆敷设	屏蔽线缆, 穿钢管时, 钢管与罐体电气连接	-	-
罐体 3	顶板材料规格	地上且未采用独立接闪器保护时, 厚度 $\geq 4\text{mm}$	-	-
	罐体接地线间隔及材料规格	间距 $\leq 30\text{m}$, 材料规格: Fe 截面 $\geq 50\text{mm}^2$	-	-
	罐体接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	连接管道接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	呼吸阀、放散管等金属附件接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	信息线缆敷设	屏蔽线缆, 穿钢管时, 钢管与罐体电气连接	-	-

易燃易爆场所雷电防护装置检测表

检测项目 2: 罐体及附属设施防雷				
	检测、检查项目	规范标准/要点	检测、检查结果	单项评定
独立接闪器	保护对象	-	-	-
	材料规格	接闪杆 1m 以下: 圆钢直径 $\geq 12\text{mm}$, 钢管直径 $\geq 20\text{mm}$; 接闪杆 1~2m: 圆钢直径 $\geq 16\text{mm}$, 钢管直径 $\geq 25\text{mm}$; 架空接闪线采用截面积 $\geq 50\text{mm}^2$ 的钢绞线或铜绞线。	-	-
	锈蚀情况	锈蚀程度 $\leq 1/3$	-	-
	安装工艺	焊缝饱满无遗漏, 防松零件齐全, 安装牢固	-	-
	接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	接闪器布设及保护效果	保护范围应有效覆盖保护对象	-	-
罐体 1	顶板材料规格	地上且未采用独立接闪器保护时, 厚度 $\geq 4\text{mm}$	-	-
	罐体接地线间隔及材料规格	间距 $\leq 30\text{m}$, 材料规格: Fe 截面 $\geq 50\text{mm}^2$	-	-
	罐体接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	连接管道接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	呼吸阀、放散管等金属附件接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	信息线缆敷设	屏蔽线缆, 穿钢管时, 钢管与罐体电气连接	-	-
罐体 2	顶板材料规格	地上且未采用独立接闪器保护时, 厚度 $\geq 4\text{mm}$	-	-
	罐体接地线间隔及材料规格	间距 $\leq 30\text{m}$, 材料规格: Fe 截面 $\geq 50\text{mm}^2$	-	-
	罐体接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	连接管道接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	呼吸阀、放散管等金属附件接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	信息线缆敷设	屏蔽线缆, 穿钢管时, 钢管与罐体电气连接	-	-
罐体 3	顶板材料规格	地上且未采用独立接闪器保护时, 厚度 $\geq 4\text{mm}$	-	-
	罐体接地线间隔及材料规格	间距 $\leq 30\text{m}$, 材料规格: Fe 截面 $\geq 50\text{mm}^2$	-	-
	罐体接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	连接管道接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	呼吸阀、放散管等金属附件接地电阻 (Ω)	≤ 10	-	-
	信息线缆敷设	屏蔽线缆, 穿钢管时, 钢管与罐体电气连接	-	-



易燃易爆场所雷电防护装置检测表

检测项目 3: 金属构件、管道、门窗、设备防闪电感应接地 (单位: Ω)			
构件、管道、门窗、设备名称	规范标准/要点	检测、检查结果	单项评定
—	符合 GB 50057—2010 第 4.2.2 条、4.3.7 条的要求, 接地电阻 $\leq 10\Omega$	—	—
—		—	—
—		—	—
—		—	—
—		—	—
—		—	—
—		—	—
—		—	—

检测项目 4: 法兰、弯头、阀门跨接			
跨接点名称	规范标准/要点	检测、检查结果	单项评定
—	长金属物的弯头、阀门、法兰盘 (少于 5 根螺栓连接) 等连接处应用金属线跨接, 过渡电阻 $\leq 0.03\Omega$	—	—
—		—	—
—		—	—


检测项目 5: 室外线路、管道敷设及跨接			
检测、检查项目	规范标准/要点	检测检查结果	单项评定
管道敷设	第一类: 埋地敷设时与建筑物防闪电感应接地相连; 架空时距离建筑物 100m, 每隔 25m 接地一次, 接地电阻 $\leq 30\Omega$, 并与建筑物防闪电感应接地相连。 第二类: 与建筑物防雷接地装置相连。	—	—
线路敷设	穿管或采用屏蔽线全线埋地, 并与防闪电感应接地相连。架空时, 在距离建筑物不少于 15m 开始埋地引入, 并与防闪电感应接地相连。	—	—
管道之间的跨接	平行或交叉净距小于 100mm, 采用金属线跨接, 跨接点间距 $\leq 30m$, 金属线跨接	—	—

易燃易爆场所雷电防护装置检测表

接地电阻（或过渡电阻）测试表				
测点 编号	对象名称及位置	标准/要点（Ω）	测试值（Ω）	单项评定
1	接闪杆 1	≤4	2.0	合格
2	接闪杆 2	≤4	2.0	合格
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



易燃易爆场所雷电防护装置检测表



11. 防静电检测报告

报告编号 YCJQ2021-0168		第1页 共4页
 180010261031	 GQJSQ 国轻检认字 第2018026号	
检验检测报告		
受检单位:	宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司	
受检企业类型:	烟花爆竹经营企业	
检验检测类别:	委托检验检测	
国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站 		

国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站 检验检测报告

报告编号: YCJQ2021-0168

第3页 共4页

受检单位名称	宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司		
受检单位地址	宜丰县敖桥村黄家组	邮政编码	336300
联系人	刘秀军	联系电话	13707054033
检验检测地点	受检单位现场	检验检测地点数	2个
检验检测日期	2021年09月03日	天气	晴
检验检测依据	GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》; GB11652-2012《烟花爆竹作业安全技术规程》; AQ4115-2011《烟花爆竹防止静电通用导则》; AQ4106-2008《烟花爆竹作业场所接地电阻测定方法》	检验检测项目	导静电设施接地电阻
检验检测仪器	(YQ-146-02) VC4105A接地电阻测试仪		
委检单位	宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司		
检验检测结果	根据GB50161-2009、GB11652-2012、AQ4115-2011标准对所检项目判定为: 受检单位所检验地点导静电设施接地电阻符合标准要求。(具体数据详见报告数据页) (检验/检测专用章) 签发日期: 2021年09月06日		
备注	1.建议: 下次检验检测时间2022年03月02日前。 2.检验检测数据与现场的气候环境、导静电设施完好状态有关, 不具备完全的复现性。		

批准:

万军

审核:

邱华

编制:

王志初

国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站 检验检测报告

报告编号: YCJQ2021-0168

第4页,共4页

序号	检验检测点名称/设备/设施	检验检测依据 的指标 (Ω)	检验检测结果 (Ω)	单项结论
1	1#爆竹仓库/静电释放仪	<100	72.2	合格
2	2#烟花仓库/静电释放仪	<100	74.2	合格

——— 报告结束 ———



12. 供货方营业执照及安全生产许可证

证照编号: C222019197

统一社会信用代码

91360922087146984B

营业执照

(副本)

1-1

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息。
名称、许可、置
管信息。

名称 万载石市花炮制造有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 陈志坚

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2014年01月14日

营业期限 2014年01月14日至2034年01月13日

经营范围

产品类别: 烟花爆竹类、烟花爆竹类、烟火药生产、产品分级: A、(爆竹类)
产品分级: C级组合烟花类、C级爆竹类、A级烟火药、(爆竹类)
球类产品(自组)、(安全生产许可证有效期至二〇二三年
十七日) 烟花爆竹燃放**

住

所 万载县罗城镇芦洲村

登记机关

年 月 日

2020 12 31

国家企业信用信息公示系统网址:

http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



安全生产许可证

(副本)

编号: (赣)YH安许证字 [2020] 110140号

单位名称: 万载石市花炮制造有限公司

主要负责人: 陈志坚

单位地址: 万载县罗城镇芦洲村

经济类型: 有限公司

许可范围: 产品类别: 烟花类、爆竹类、烟火药生产; 产品分级: A、C级; 产品分类: C级组合烟花类、C级爆竹类、A级烟火药 (仅限亮珠自产自用) ***



有效期:

2020 年 12月28 日至2023年 12 月 27日

说 明

1. 《安全生产许可证》是矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业取得安全生产许可证的凭证。
2. 《安全生产许可证》分正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。正本应放在企业法人代表住所醒目的位置。
3. 《安全生产许可证》不得伪造、涂改、损毁、出租、出借、转让。除发证机关外，其他任何单位和个人均不得扣留、收缴和吊销。
4. 被许可人不得擅自超出本许可证规定的许可范围。
5. 《安全生产许可证》的颁发、管理、吊销及解释适用《安全生产许可证条例》。





烟花爆竹安全买卖合同

供货单位(章): 湖南湘竹公司 签订时间: 2021.8.27
购货单位(章): 长沙县湘竹公司 签订地点: 长沙县

产品代码 (同流向登记代 码)	产品名称	产品类型	产品类 别	产品级 别	规格/型 号	计量单位	箱含药量 (千克)	订货数量	单价(元)	金额(元)
石竹牌					15-17			2000件		
石竹牌					17-18			800件		
大竹牌					17-18			600件		
合计人民币(大写):										

一、本合同按照《中华人民共和国合同法》等有关规定执行, 买卖双方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理

14. 供货方产品安全性能检测报告



171400140098

正本

检验检测报告

No: HPY20210033

样品名称: 爆竹类(万载富贵红)

委托单位: 万载市花炮制造有限公司

检验类别: 委托检验

被抽样单位: 万载市花炮制造有限公司

生产单位: 万载市花炮制造有限公司

万载县综合检验检测中心



万载县综合检验检测中心 检验报告

No.: HPY20210033

共 2 页

第 1 页

产品名称	爆竹 (万载富贵红)			检验类别	委托检验
规格型号	长 29.0× ϕ 12.0mm (600 响)			产品类别	爆竹类
等 级	自检合格品			产品级别	C 级
商 标	付华	货 号	/	消费类别	个人燃放类
生产单位	万载市市花炮制造有限公司			生产日期	2021-03
受检单位	万载市市花炮制造有限公司			样品数量	6 卷
委托单位	万载市市花炮制造有限公司			送样日期	2021-03-24
委 托 人	黄华生			送样基数	80 箱 (12/1)
样品状态	玻璃纸包装密封完好			检验日期	2021-03-24
主要仪器设备	电子天平 y55(BS124S)卡尺 y58(0-150mm)卷尺 y59(3M)机械表 y61(504) 电子表 y68(JD-1A)				
检 验 依 据	GB10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》 GB24426-2015《烟花爆竹 标志》 GB/T10632-2014《烟花爆竹 抽样检查规则》 GB/T21242-2019《烟花爆竹 禁限用药剂定性检测方法》				
检 验 结 论	根据 GB10631-2013、GB24426-2015、GB/T10632-2014、GB/T21242-2019 标准对所检项目判定为: 合 格 检验专用章: 报告日期: 2021-03-24				
附 注	* * * * *				

批准 舒 静 审核 杨 帆 检验 倪 阳 婷



正本

检验检测报告

No: HPY20210031

样品名称: 组合烟花(福旺财旺)

委托单位: 万载石市花炮制造有限公司

检验类别: 委托检验

被抽样单位: 万载石市花炮制造有限公司

生产单位: 万载石市花炮制造有限公司

万载县综合检验检测中心



万载县综合检验检测中心 检验报告

No.: HPY20210031

共 3 页

第 1 页

样品名称	组合烟花（福旺财旺）		检验类别	委托检验
规格型号	长 220.0×宽 220.0×高 278.0mm (49 发)		产品类别	组合烟花
等 级	自检合格品		产品级别	C 级
商 标	/	货 号	/	消费类别 个人燃放类
生产单位	万载市花炮制造有限公司		生产日期	2021-03
受检单位	万载市花炮制造有限公司		样品数量	5 个
委托单位	万载市花炮制造有限公司		送样日期	2021-03-24
委托人	秦红星		送样基数	110 箱 (4/1)
样品状态	彩印纸包装密封完好		检验日期	2021-03-24
主要仪器设备	电子天平 y55(BS124S)卡尺 y58(0-150mm)卷尺 y59(3M)机械表 y61(504) 电子表 y68(JD-1A)			
检 验 依 据	GB10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》 GB24426-2015《烟花爆竹 标志》 GB19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》 GB/T10632-2014《烟花爆竹 抽样检查规则》			
检 验 结 论	根据 GB10631-2013、GB24426-2015、GB19593-2015、GB/T10632-2014 标准对所检项目判定为： 合 格  检验专用章： 报告日期：2021-03-24			
附 注	* * * * *			

批准 舒 静 审核 张 明 检验 顾阳婷

万载县综合检验检测中心

检验报告

No.: HPY20210031

共 3 页

第 2 页

序号	检 验 项 目		标准或技术要求	实测结果	单项结论
1	标志		产品应符合国家有关规定的标志和流向登记标签;销售包装标志的基本信息应包含:产品名称、消费类别、产品级别、产品类别、制造商名称及地址、含药量(总药量和单发药量)、警示语、燃放说明、生产日期、保质期,计数类产品应标明数量;个人燃放类产品应使用绿色字体注明“个人燃放”的字样;标注内容正确且清晰可见,易于识别,难以消除并且与背景色对比鲜明;销售包装上的“警示语及内容”字体高度 $\geq 4\text{mm}$,其他字体高度 $\geq 2\text{mm}$;燃放说明和警示语内容应符合GB24426的规定。	标识标注齐全,符合标准要求。	合格
2	包装(销售包装)		(含内包装)材料应采用防潮性好的塑料、纸张等,封闭包装,产品排列整齐、不松动。内包装材料不应与烟火药发生化学反应。	符合标准要求。	合格
3	外观		产品应保证完整、清洁,文字图案清晰;产品表面无浮药、无霉变、无污染;外型无明显变形、无损坏、无漏药;筒标纸粘贴物合平整,无遮盖、无露头露脚、无包头包脚、无露白现象;筒体应粘合牢固,不开裂、不散筒。	符合标准要求。	合格
4	部 件	引火线牢固性	点火引火线应安装牢固,可承受产品自身重量2倍或200g的作用力而不脱落或损坏。	符合标准要求。	合格
		引燃装置	点火引火线应为绿色安全引线,点火部位应有明显标识,有护引装置。	符合标准要求。	合格
		效果件	个人燃放类产品不应含漂浮物和雷弹。	符合标准要求。	合格
		引燃时间(s)	5~8	6.8(最短时间)7.2(最长时间)。	合格
5	结构和材质		产品燃放时不产生尖锐碎片或大块坚硬物,燃放后固引药碎片中不应含有直径 $> 5\text{mm}$ 的块状物。单个筒体规格:内径 $> 20\text{mm}$, $\leq 30\text{mm}$,主体高度 $\leq 300\text{mm}$,壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$,内径 $\leq 20\text{mm}$ 主体高度 $\leq 250\text{mm}$;壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$	筒内径30.0mm 壁厚2.0mm 符合标准要求。	合格
6	主体平稳性		产品放置在与水平面成 30° 夹角的斜面上不应倾倒;筒体高度与底面最小水平尺寸或直径的比值 ≤ 1.5 。	产品不倾斜 比值1.25,符合标准要求。	合格



万载县综合检验检测中心 检验报告

No.: HPY20210031

共 3 页

第 3 页

序号	检 验 项 目		标准或技术要求	实测结果	单项结论
7	装药量(g)		最大允许药量 1200, 单发药量 25	6.7390 单发 总药量 330.21	合格
8	燃放性能	发射偏斜角(°)	≤22.5	<22.5	合格
		间隔时间(s)	≤5	符合标准要求。	合格
		缺陷检查	产品燃放不应出现炸筒、散筒、倒筒、冲底、断火、烧筒等现象,且燃放后筒体不应继续燃烧超过 30s,发射升空的效果件不应出现低炸现象,不应含带色火、导电的漂浮物;其他按 GB10631 执行。	无缺陷,符合标准要求。	合格
9	药种	氯酸盐定性	产品不应使用氯酸盐。(烟雾型、摩擦型的过火药、结鞭爆竹中纸引和擦火药头除外,所用氯酸盐仅限氯酸钾。)	未检出氯酸盐。	合格
*****以下空白*****					



15. 应急预案备案登记表

生产经营单位生产安全事故 应急预案备案登记表

备案编号: 3609002021201

单位名称	宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司		
单位地址	宜丰县城桥西路 69 号	邮政编码	336399
法定代表人	刘秀军	经办人	易汉群
联系电话	13707054033	传 真	

你单位上报的:

《宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司生产安全事故应急预案》

(预案编号: YHHYYHBZYA-2021-01, 版本号: 第二版)

《生产安全事故综合应急预案》、《生产安全事故专项应急预案》、
《生产安全事故现场处置方案》

等应急预案, 以及相关备案材料已于 2021 年 11 月 5 日收讫, 材料齐全, 予以备案。



16. 货物运输合同及运输相关资料

仅限赣 CQ3689 车辆办理运输证使用，其它无效！

运输合同

20161114272

甲方：宜春县宏升烟花大爆竹有限公司 (以下简称甲方)
乙方：宜春龙达物流汽车运输有限责任公司【赣 CQ3689】 (以下简称乙方)

甲乙双方本着诚信第一、平等互利、周到服务的原则，经双方共同协商就甲方为乙方提供运输服务之事宜，订立运输合同，条款如下：

1、甲方委托乙方承运的危险货物包装必须符合国家有关规定的标准，设置明显标志，货物运输单证必须真实、准确并注明危险货物名称、规格、数量、到货时间、地点、收货人等事项。

2、乙方应遵守危险货物运输的有关法规条例，用符合法律规定的货运车运输，按规定悬挂危险品标志，运输车辆必须有法定的保险，车况良好，安全可靠。驾驶员及押运人员应具有危险货物《从业资格证》和《危险货物操作证》，确保货物在规定时间内安全、快捷的抵达甲方规定的仓库或码头。

3、乙方应根据甲方的货物流向提供最佳的运输途径，确保在货物运输期限内将货物安全送达甲方指定的收货地点，并负责监督将货物卸到仓库，办理好与收货人的交接手续，并向收货人索要收货凭证，作为完成运输的证明。

4、乙方必须负责所承运的货物安全。保证货物无缺损，如出现此类问题，乙方应全额赔偿甲方的实际损失，具体赔偿价格按甲方向工厂发放的订单价格确定。由于甲方原因而造成执法部门没收货物、扣留乙方车辆及驾驶员等，乙方不承担任何责任，由此造成乙方损失时，甲方应向乙方全额承担赔偿责任。在运输过程中，因乙方手续问题造成的罚款或扣留货物的损失，由乙方承担一切损失。

5、发货由甲乙双方共同商议合理的装载路线，因特殊原因延误装货时间或路线过长，甲方应视具体情况派车转运或补充转运费用。如在运输途中发生不可抗力的情况，乙方不承担任何责任。

6、甲方未按本合同规定租用乙方合法车辆，乙方有权单方解除合同，并追究甲方责任。

7、结算方式：单车现金结算，货到签收无误一次付清。

8、本合同有效期自2021年3月7日起至2023年3月6日止，合同期满后，双方可经协商续签合同。

9、未尽事宜，由双方协商解决，协商不成，可诉诸法律。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。

甲方（签章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

日期：



2021年3月7日

乙方（签章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

地址：宜春市经济技术开发区经发大道37号

电话：0795-3554466

开户银行：

账号：

日期：



2021年3月27日

中华人民共和国
道路运输经营许可证

(副本)

赣交运管许可
宣字 360900211501号

证件有效期至
2022 年 03 月 13 日



业户名称:
宜春龙达物流汽车运输有限公司

地 址:
宜春市城标广场西侧

经济性质:
有限责任公司

经营范围:

道路普通货物运输, 货物专用运输(集装箱), 危险货物运输(1类3项), 危险货物运输(1类4项), 危险货物运输(2类1项), 危险货物运输(2类2项), 危险货物运输(2类3项), 危险货物运输(第3类), 危险货物运输(第8类), 危险货物运输(第9类), 危险货物运输(危险物)

仅限赣 C03689 车辆办理运输证使用, 其它无效!

证照编号: C032001009



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
913609000588374606



名称	宜春龙达物流汽车运输有限责任公司	注册资本	伍佰贰拾万元整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2012年12月24日
法定代表人	章建生	营业期限	2012年12月24日至长期
经营范围	道路普通货物运输、危险货物运输、大型物件运输;汽车租赁、仓储、装卸搬运、道路运输维修、道路运输设备、汽车维修、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

仅限赣 C03689 车辆办理运输证使用, 其它无效!



登记机关



2019 年 11 月 25 日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

仅限赣 CQ3689 车辆办理运输证使用，其它无效！



法人手机：13036265070





中华人民共和国道路运输证 (特理证)

统一社会信用代码: 360902907285

企业名称: 宜春龙达物流汽车运输有限公司

地址: 宜春市城郊广场西路

车辆号牌: 赣C-Q0699(黄色)

经营许可证号: 360900211501

经济类型: 有限责任公司

车辆类型: 重型28310XXQELA

吨(座)位: 18.91吨

车辆尺寸: 长 11995 毫米

宽 2550 毫米

高 3950 毫米

经营范围: 道路普通货物运输, 危险货物运输(1类4项)

备注: 危险货物运输一项, 其中: 1. 1类4项, 2. 2类, 3. 3类, 4. 4类, 5. 5类, 6. 6类, 7. 7类, 8. 8类, 9. 9类, 10. 10类, 11. 11类, 12. 12类, 13. 13类, 14. 14类, 15. 15类, 16. 16类, 17. 17类, 18. 18类, 19. 19类, 20. 20类, 21. 21类, 22. 22类, 23. 23类, 24. 24类, 25. 25类, 26. 26类, 27. 27类, 28. 28类, 29. 29类, 30. 30类, 31. 31类, 32. 32类, 33. 33类, 34. 34类, 35. 35类, 36. 36类, 37. 37类, 38. 38类, 39. 39类, 40. 40类, 41. 41类, 42. 42类, 43. 43类, 44. 44类, 45. 45类, 46. 46类, 47. 47类, 48. 48类, 49. 49类, 50. 50类, 51. 51类, 52. 52类, 53. 53类, 54. 54类, 55. 55类, 56. 56类, 57. 57类, 58. 58类, 59. 59类, 60. 60类, 61. 61类, 62. 62类, 63. 63类, 64. 64类, 65. 65类, 66. 66类, 67. 67类, 68. 68类, 69. 69类, 70. 70类, 71. 71类, 72. 72类, 73. 73类, 74. 74类, 75. 75类, 76. 76类, 77. 77类, 78. 78类, 79. 79类, 80. 80类, 81. 81类, 82. 82类, 83. 83类, 84. 84类, 85. 85类, 86. 86类, 87. 87类, 88. 88类, 89. 89类, 90. 90类, 91. 91类, 92. 92类, 93. 93类, 94. 94类, 95. 95类, 96. 96类, 97. 97类, 98. 98类, 99. 99类, 100. 100类, 101. 101类, 102. 102类, 103. 103类, 104. 104类, 105. 105类, 106. 106类, 107. 107类, 108. 108类, 109. 109类, 110. 110类, 111. 111类, 112. 112类, 113. 113类, 114. 114类, 115. 115类, 116. 116类, 117. 117类, 118. 118类, 119. 119类, 120. 120类, 121. 121类, 122. 122类, 123. 123类, 124. 124类, 125. 125类, 126. 126类, 127. 127类, 128. 128类, 129. 129类, 130. 130类, 131. 131类, 132. 132类, 133. 133类, 134. 134类, 135. 135类, 136. 136类, 137. 137类, 138. 138类, 139. 139类, 140. 140类, 141. 141类, 142. 142类, 143. 143类, 144. 144类, 145. 145类, 146. 146类, 147. 147类, 148. 148类, 149. 149类, 150. 150类, 151. 151类, 152. 152类, 153. 153类, 154. 154类, 155. 155类, 156. 156类, 157. 157类, 158. 158类, 159. 159类, 160. 160类, 161. 161类, 162. 162类, 163. 163类, 164. 164类, 165. 165类, 166. 166类, 167. 167类, 168. 168类, 169. 169类, 170. 170类, 171. 171类, 172. 172类, 173. 173类, 174. 174类, 175. 175类, 176. 176类, 177. 177类, 178. 178类, 179. 179类, 180. 180类, 181. 181类, 182. 182类, 183. 183类, 184. 184类, 185. 185类, 186. 186类, 187. 187类, 188. 188类, 189. 189类, 190. 190类, 191. 191类, 192. 192类, 193. 193类, 194. 194类, 195. 195类, 196. 196类, 197. 197类, 198. 198类, 199. 199类, 200. 200类, 201. 201类, 202. 202类, 203. 203类, 204. 204类, 205. 205类, 206. 206类, 207. 207类, 208. 208类, 209. 209类, 210. 210类, 211. 211类, 212. 212类, 213. 213类, 214. 214类, 215. 215类, 216. 216类, 217. 217类, 218. 218类, 219. 219类, 220. 220类, 221. 221类, 222. 222类, 223. 223类, 224. 224类, 225. 225类, 226. 226类, 227. 227类, 228. 228类, 229. 229类, 230. 230类, 231. 231类, 232. 232类, 233. 233类, 234. 234类, 235. 235类, 236. 236类, 237. 237类, 238. 238类, 239. 239类, 240. 240类, 241. 241类, 242. 242类, 243. 243类, 244. 244类, 245. 245类, 246. 246类, 247. 247类, 248. 248类, 249. 249类, 250. 250类, 251. 251类, 252. 252类, 253. 253类, 254. 254类, 255. 255类, 256. 256类, 257. 257类, 258. 258类, 259. 259类, 260. 260类, 261. 261类, 262. 262类, 263. 263类, 264. 264类, 265. 265类, 266. 266类, 267. 267类, 268. 268类, 269. 269类, 270. 270类, 271. 271类, 272. 272类, 273. 273类, 274. 274类, 275. 275类, 276. 276类, 277. 277类, 278. 278类, 279. 279类, 280. 280类, 281. 281类, 282. 282类, 283. 283类, 284. 284类, 285. 285类, 286. 286类, 287. 287类, 288. 288类, 289. 289类, 290. 290类, 291. 291类, 292. 292类, 293. 293类, 294. 294类, 295. 295类, 296. 296类, 297. 297类, 298. 298类, 299. 299类, 300. 300类, 301. 301类, 302. 302类, 303. 303类, 304. 304类, 305. 305类, 306. 306类, 307. 307类, 308. 308类, 309. 309类, 310. 310类, 311. 311类, 312. 312类, 313. 313类, 314. 314类, 315. 315类, 316. 316类, 317. 317类, 318. 318类, 319. 319类, 320. 320类, 321. 321类, 322. 322类, 323. 323类, 324. 324类, 325. 325类, 326. 326类, 327. 327类, 328. 328类, 329. 329类, 330. 330类, 331. 331类, 332. 332类, 333. 333类, 334. 334类, 335. 335类, 336. 336类, 337. 337类, 338. 338类, 339. 339类, 340. 340类, 341. 341类, 342. 342类, 343. 343类, 344. 344类, 345. 345类, 346. 346类, 347. 347类, 348. 348类, 349. 349类, 350. 350类, 351. 351类, 352. 352类, 353. 353类, 354. 354类, 355. 355类, 356. 356类, 357. 357类, 358. 358类, 359. 359类, 360. 360类, 361. 361类, 362. 362类, 363. 363类, 364. 364类, 365. 365类, 366. 366类, 367. 367类, 368. 368类, 369. 369类, 370. 370类, 371. 371类, 372. 372类, 373. 373类, 374. 374类, 375. 375类, 376. 376类, 377. 377类, 378. 378类, 379. 379类, 380. 380类, 381. 381类, 382. 382类, 383. 383类, 384. 384类, 385. 385类, 386. 386类, 387. 387类, 388. 388类, 389. 389类, 390. 390类, 391. 391类, 392. 392类, 393. 393类, 394. 394类, 395. 395类, 396. 396类, 397. 397类, 398. 398类, 399. 399类, 400. 400类, 401. 401类, 402. 402类, 403. 403类, 404. 404类, 405. 405类, 406. 406类, 407. 407类, 408. 408类, 409. 409类, 410. 410类, 411. 411类, 412. 412类, 413. 413类, 414. 414类, 415. 415类, 416. 416类, 417. 417类, 418. 418类, 419. 419类, 420. 420类, 421. 421类, 422. 422类, 423. 423类, 424. 424类, 425. 425类, 426. 426类, 427. 427类, 428. 428类, 429. 429类, 430. 430类, 431. 431类, 432. 432类, 433. 433类, 434. 434类, 435. 435类, 436. 436类, 437. 437类, 438. 438类, 439. 439类, 440. 440类, 441. 441类, 442. 442类, 443. 443类, 444. 444类, 445. 445类, 446. 446类, 447. 447类, 448. 448类, 449. 449类, 450. 450类, 451. 451类, 452. 452类, 453. 453类, 454. 454类, 455. 455类, 456. 456类, 457. 457类, 458. 458类, 459. 459类, 460. 460类, 461. 461类, 462. 462类, 463. 463类, 464. 464类, 465. 465类, 466. 466类, 467. 467类, 468. 468类, 469. 469类, 470. 470类, 471. 471类, 472. 472类, 473. 473类, 474. 474类, 475. 475类, 476. 476类, 477. 477类, 478. 478类, 479. 479类, 480. 480类, 481. 481类, 482. 482类, 483. 483类, 484. 484类, 485. 485类, 486. 486类, 487. 487类, 488. 488类, 489. 489类, 490. 490类, 491. 491类, 492. 492类, 493. 493类, 494. 494类, 495. 495类, 496. 496类, 497. 497类, 498. 498类, 499. 499类, 500. 500类, 501. 501类, 502. 502类, 503. 503类, 504. 504类, 505. 505类, 506. 506类, 507. 507类, 508. 508类, 509. 509类, 510. 510类, 511. 511类, 512. 512类, 513. 513类, 514. 514类, 515. 515类, 516. 516类, 517. 517类, 518. 518类, 519. 519类, 520. 520类, 521. 521类, 522. 522类, 523. 523类, 524. 524类, 525. 525类, 526. 526类, 527. 527类, 528. 528类, 529. 529类, 530. 530类, 531. 531类, 532. 532类, 533. 533类, 534. 534类, 535. 535类, 536. 536类, 537. 537类, 538. 538类, 539. 539类, 540. 540类, 541. 541类, 542. 542类, 543. 543类, 544. 544类, 545. 545类, 546. 546类, 547. 547类, 548. 548类, 549. 549类, 550. 550类, 551. 551类, 552. 552类, 553. 553类, 554. 554类, 555. 555类, 556. 556类, 557. 557类, 558. 558类, 559. 559类, 560. 560类, 561. 561类, 562. 562类, 563. 563类, 564. 564类, 565. 565类, 566. 566类, 567. 567类, 568. 568类, 569. 569类, 570. 570类, 571. 571类, 572. 572类, 573. 573类, 574. 574类, 575. 575类, 576. 576类, 577. 577类, 578. 578类, 579. 579类, 580. 580类, 581. 581类, 582. 582类, 583. 583类, 584. 584类, 585. 585类, 586. 586类, 587. 587类, 588. 588类, 589. 589类, 590. 590类, 591. 591类, 592. 592类, 593. 593类, 594. 594类, 595. 595类, 596. 596类, 597. 597类, 598. 598类, 599. 599类, 600. 600类, 601. 601类, 602. 602类, 603. 603类, 604. 604类, 605. 605类, 606. 606类, 607. 607类, 608. 608类, 609. 609类, 610. 610类, 611. 611类, 612. 612类, 613. 613类, 614. 614类, 615. 615类, 616. 616类, 617. 617类, 618. 618类, 619. 619类, 620. 620类, 621. 621类, 622. 622类, 623. 623类, 624. 624类, 625. 625类, 626. 626类, 627. 627类, 628. 628类, 629. 629类, 630. 630类, 631. 631类, 632. 632类, 633. 633类, 634. 634类, 635. 635类, 636. 636类, 637. 637类, 638. 638类, 639. 639类, 640. 640类, 641. 641类, 642. 642类, 643. 643类, 644. 644类, 645. 645类, 646. 646类, 647. 647类, 648. 648类, 649. 649类, 650. 650类, 651. 651类, 652. 652类, 653. 653类, 654. 654类, 655. 655类, 656. 656类, 657. 657类, 658. 658类, 659. 659类, 660. 660类, 661. 661类, 662. 662类, 663. 663类, 664. 664类, 665. 665类, 666. 666类, 667. 667类, 668. 668类, 669. 669类, 670. 670类, 671. 671类, 672. 672类, 673. 673类, 674. 674类, 675. 675类, 676. 676类, 677. 677类, 678. 678类, 679. 679类, 680. 680类, 681. 681类, 682. 682类, 683. 683类, 684. 684类, 685. 685类, 686. 686类, 687. 687类, 688. 688类, 689. 689类, 690. 690类, 691. 691类, 692. 692类, 693. 693类, 694. 694类, 695. 695类, 696. 696类, 697. 697类, 698. 698类, 699. 699类, 700. 700类, 701. 701类, 702. 702类, 703. 703类, 704. 704类, 705. 705类, 706. 706类, 707. 707类, 708. 708类, 709. 709类, 710. 710类, 711. 711类, 712. 712类, 713. 713类, 714. 714类, 715. 715类, 716. 716类, 717. 717类, 718. 718类, 719. 719类, 720. 720类, 721. 721类, 722. 722类, 723. 723类, 724. 724类, 725. 725类, 726. 726类, 727. 727类, 728. 728类, 729. 729类, 730. 730类, 731. 731类, 732. 732类, 733. 733类, 734. 734类, 735. 735类, 736. 736类, 737. 737类, 738. 738类, 739. 739类, 740. 740类, 741. 741类, 742. 742类, 743. 743类, 744. 744类, 745. 745类, 746. 746类, 747. 747类, 748. 748类, 749. 749类, 750. 750类, 751. 751类, 752. 752类, 753. 753类, 754. 754类, 755. 755类, 756. 756类, 757. 757类, 758. 758类, 759. 759类, 760. 760类, 761. 761类, 762. 762类, 763. 763类, 764. 764类, 765. 765类, 766. 766类, 767. 767类, 768. 768类, 769. 769类, 770. 770类, 771. 771类, 772. 772类, 773. 773类, 774. 774类, 775. 775类, 776. 776类, 777. 777类, 778. 778类, 779. 779类, 780. 780类, 781. 781类, 782. 782类, 783. 783类, 784. 784类, 785. 785类, 786. 786类, 787. 787类, 788. 788类, 789. 789类, 790. 790类, 791. 791类, 792. 792类, 793. 793类, 794. 794类, 795. 795类, 796. 796类, 797. 797类, 798. 798类, 799. 799类, 800. 800类, 801. 801类, 802. 802类, 803. 803类, 804. 804类, 805. 805类, 806. 806类, 807. 807类, 808. 808类, 809. 809类, 810. 810类, 811. 811类, 812. 812类, 813. 813类, 814. 814类, 815. 815类, 816. 816类, 817. 817类, 818. 818类, 819. 819类, 820. 820类, 821. 821类, 822. 822类, 823. 823类, 824. 824类, 825. 825类, 826. 826类, 827. 827类, 828. 828类, 829. 829类, 830. 830类, 831. 831类, 832. 832类, 833. 833类, 834. 834类, 835. 835类, 836. 836类, 837. 837类, 838. 838类, 839. 839类, 840. 840类, 841. 841类, 842. 842类, 843. 843类, 844. 844类, 845. 845类, 846. 846类, 847. 847类, 848. 848类, 849. 849类, 850. 850类, 851. 851类, 852. 852类, 853. 853类, 854. 854类, 855. 855类, 856. 856类, 857. 857类, 858. 858类, 859. 859类, 860. 860类, 861. 861类, 862. 862类, 863. 863类, 864. 864类, 865. 865类, 866. 866类, 867. 867类, 868. 868类, 869. 869类, 870. 870类, 871. 871类, 872. 872类, 873. 873类, 874. 874类, 875. 875类, 876. 876类, 877. 877类, 878. 878类, 879. 879类, 880. 880类, 881. 881类, 882. 882类, 883. 883类, 884. 884类, 885. 885类, 886. 886类, 887. 887类, 888. 888类, 889. 889类, 890. 890类, 891. 891类, 892. 892类, 893. 893类, 894. 894类, 895. 895类, 896. 896类, 897. 897类, 898. 898类, 899. 899类, 900. 900类, 901. 901类, 902. 902类, 903. 903类, 904. 904类, 905. 905类, 906. 906类, 907. 907类, 908. 908类, 909. 909类, 910. 910类, 911. 911类, 912. 912类, 913. 913类, 914. 914类, 915. 915类, 916. 916类, 917. 917类, 918. 918类, 919. 919类, 920. 920类, 921. 921类, 922. 922类, 923. 923类, 924. 924类, 925. 925类, 926. 926类, 927. 927类, 928. 928类, 929. 929类, 930. 930类, 931. 931类, 932. 932类, 933. 933类, 934. 934类, 935. 935类, 936. 936类, 937. 937类, 938. 938类, 939. 939类, 940. 940类, 941. 941类, 942. 942类, 943. 943类, 944. 944类, 945. 945类, 946. 946类, 947. 947类, 948. 948类, 949. 949类, 950. 950类, 951. 951类, 952. 952类, 953. 953类, 954. 954类, 955. 955类, 956. 956类, 957. 957类, 958. 958类, 959. 959类, 960. 960类, 961. 961类, 962. 962类, 963. 963类, 964. 964类, 965. 965类, 966. 966类, 967. 967类, 968. 968类, 969. 969类, 970. 970类, 971. 971类, 972. 972类, 973. 973类, 974. 974类, 975. 975类, 976. 976类, 977. 977类, 978. 978类, 979. 979类, 980. 980类, 981. 981类, 982. 982类, 983. 983类, 984. 984类, 985. 985类, 986. 986类, 987. 987类, 988. 988类, 989. 989类, 990. 990类, 991. 991类, 992. 992类, 993. 993类, 994. 994类, 995. 995类, 996. 996类, 997. 997类, 998. 998类, 999. 999类, 1000. 1000类, 1001. 1001类, 1002. 1002类, 1003. 1003类, 1004. 1004类, 1005. 1005类, 1006. 1006类, 1007. 1007类, 1008. 1008类, 1009. 1009类, 1010. 1010类, 1011. 1011类, 1012. 1012类, 1013. 1013类, 1014. 1014类, 1015. 1015类, 1016. 1016类, 1017. 1017类, 1018. 1018类, 1019. 1019类, 1020. 1020类, 1021. 1021类, 1022. 1022类, 1023. 1023类, 1024. 1024类, 1025. 1025类, 1026. 1026类, 1027. 1027类, 1028. 1028类, 1029. 1029类, 1030. 1030类, 1031. 1031类, 1032. 1032类, 1033. 1033类, 1034. 1034类, 1035. 1035类, 1036. 1036类, 1037. 1037类, 1038. 1038类, 1039. 1039类, 1040. 1040类, 1041. 1041类, 1042. 1042类, 1043. 1043类, 1044. 1044类, 1045. 1045类, 1046. 1046类, 1047. 1047类, 1048. 1048类, 1049. 1049类, 1050. 1050类, 1051. 1051类, 1052. 1052类, 1053. 1053类, 1054. 1054类, 1055. 1055类, 1056. 1056类, 1057. 1057类, 1058. 1058类, 1059. 1059类, 1060. 1060类, 1061. 1061类, 1062. 1062类, 1063. 1063类, 1064. 1064类, 1065. 1065类, 1066. 1066类, 1067. 1067类, 1068. 1068类, 1069. 1069类, 1070. 1070类, 1071. 1071类, 1072.

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 赣CQ3689 车辆类型 重型厢式货车

所有人 宜春龙达物流汽车运输有限责任公司

住址 江西省宜春市袁州区樟树广福西街

使用性质 货运 品牌型号 康龙牌LZ5210XXYQELA

车辆识别代号 VIN LGGXS065XGL323865

发动机号码 1616F953623

注册日期 2016-08-11 检验有效期至 2016-08-11

江西省宜春市公安局交通警察支队

号牌号码 赣CQ3689 档案编号 360503001428

核定人数 2人 总质量 31000kg

整备质量 11060kg 核定载质量 18910kg

外廓尺寸 11995×2550×3350mm

安全技术检验有效期至 2017-08-11

检验有效期至 2017 年 08 月 赣C(88)

检验记录

条形码: 360503001428



赣CQ3689 检验有效期至 2018 年 08 月 赣C(99)

赣CQ3689 检验有效期至 2019 年 08 月 赣C(99)

赣CQ3689 检验有效期至 2020 年 08 月 赣C(99)

赣CQ3689 检验有效期至 2021 年 08 月 赣C(99)

赣CQ3689 检验有效期至 2022 年 08 月 赣C



姓名	李锋	性别	男
出生日期	1991-12-16	国籍	中国
住址	江西省万载县		
证号	362227199112163214		
准驾车型	B2 (以驾驶证为准)		
二维码区	 档案号: 9500042448		

发证机关	从业资格类别:	
	初次领证日期	年 月 日
	有效起始日期	年 月 日
发证机关	从业资格类别:	道路危险货物运输驾驶员
	初次领证日期	2020 01 17
	有效起始日期	2020 01 17
发证机关	从业资格类别:	道路危险货物运输押运人员
	初次领证日期	2020 01 17
	有效起始日期	2020 01 17

中华人民共和国机动车驾驶证

Driving License of the People's Republic of China

证号: 362227199112163214

姓名: 李锋 性别: 男 国籍: 中国/CHN

住址: 江西省宜春市万载县三兴镇沙潭村15组21号

准驾车型: B2

有效期: 2020-03-27 至 2030-03-27



中华人民共和国机动车驾驶证副页

证号: 362227199112163214

姓名: 李锋 档案编号: 362201240503

请于每个记分周期结束后三十日接受审验。

无记分的, 免于本次审验。

姓名: 李锋

性别: 男 民族: 汉族

出生: 1991年12月16日

住址: 江西省宜春市万载县三兴镇沙潭村15组21号

公民身份号码: 362227199112163214



中华人民共和国居民身份证

签发机关: 万载县公安局

有效期限: 2013.08.30-2023.08.30

电话 18720527299

姓名	李共平	性别	男
出生日期	1971-01-13	国籍	中国
住址	江西省万载县		
证号	362227197101133256		
准驾车型	(以驾驶证为准)		
二维码区			
档案号: 9500019094			

从业资格类别:	道路危险货物运输驾驶员
初次领证日期	2006年11月13日
有效起始日期	2026-11-13
有效期限	(盖章)
从业资格类别:	道路危险货物运输押运人员
初次领证日期	2008年11月13日
有效起始日期	2026-11-13
有效期限	(盖章)

姓名 李共平

性别 男 民族 汉

出生 1971 年 1 月 13 日

住址 江西省宜春市万载县三兴镇沙溪村15组21号

公民身份号码 362227197101133256



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 万载县公安局

有效期限 2006.02.10-2026.02.10

电话 15879520266

17. 保险购买证明

安全生产责任保险（A）条款保险单

(抄件)

保单号：6615412021360924000001

鉴于投保人已向本公司投保安全生产责任保险（A）条款，并按本保险单约定缴付保险费，保险人同意按照《安全生产责任保险（A）条款》的约定承担保险责任，特立本保险单为凭。

明 细 表

投保人名称： 宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司	
被保险人基本信息	
被保险人名称： 宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司	联系人和电话： 刘秀军 13707054033
被保险人地址/营业场所： 江西省宜春市宜丰县新昌镇环城北路361号	经营范围/经营内容： 烟花类、爆竹类
组织机构代码： 91360924236377038Y	安全生产许可证编号： (赣) YHPF(2007) YCN000008号
本次投保工作人员人数： 4	
被保险人行业类型： 烟花类、爆竹类	
主险	
每次事故每人伤亡责任限额（大写）： 叁拾万元整	（小写） CNY300,000.00
每次事故责任限额（大写）： 壹佰贰拾万元整	（小写） CNY1,200,000.00
累计责任限额（大写）： 壹佰贰拾万元整	（小写） CNY1,200,000.00
保险费（大写）： 玖佰陆拾元整	（小写） CNY960.00
每次事故免赔额（率）： 0	
附加险	
☐ 安全生产责任保险附加医疗费用保险条款	
每次事故每人责任限额（大写）： 叁万元整	（小写） CNY30,000.00
每次事故责任限额（大写）： 壹拾贰万元整	（小写） CNY120,000.00
累计责任限额（大写）： 壹拾贰万元整	（小写） CNY120,000.00
保险费（大写）： 贰佰元整	（小写）
每次事故免赔额（率）：	
保险期间： 自2021年8月17日零时起，至2022年8月16日二十四时止。	
保险费交付日期： 于2021年8月17日前缴清全部保险费。	
保险合同争议解决方式选择： 诉讼	
特别约定：	
1. 本保险单适用以下条款：《中国人寿财产保险股份有限公司安全生产责任保险（A）条款》、《中国人寿财产保险股份有限公司安全生产责任保险附加医疗费用保险条款》。	
2. 本保单累计赔偿限额120万元，每次事故赔偿限额120万元，每次事故每人赔偿限额33万元，其中：每人死亡、伤残赔偿限额30万元，医疗费用赔偿限额3万元。	
3. 本保单所指人员伤亡的医疗费用必须是必须的、合理的、符合当地社会医疗保险部门规定可报销的医疗费用。	
4. 发生保险事故，被保险人需到二级以上（含二级）或保险人认可的医疗机构就诊。	
5. 每次事故每人免赔额在500元，免赔额中的医疗费用赔偿给付前扣减。保险人在扣除100元免赔额后，在保险金额内	



机器编号: 499099418410

江西增值税电子普通发票



发票代码: 036002000111

发票号码: 42244403

开票日期: 2021年08月16日

校验码: 13416 57460 30971 60258

购 买 方	名称: 宜丰县宏业烟花爆竹专营有限责任公司 纳税人识别号: 9136092436377038Y 地址、电话: 开户行及账号:					区	03/942165170304299>+071/<>+1 68<<0547428126134/734-07187+ <>7019704++*7<625+5957-8064+ 38*65/-*0<0145>6193+*3/4><5<					
	货物或应税劳务、服务名称 *保险服务*安全生产责任保险						税率 税额 6% 65.66					
合 计					¥1094.34				¥65.66			
价税合计(大写)					壹仟零玖拾肆元整				(小写) ¥1160.00			
销 售 方	名称: 中国人寿财产保险股份有限公司宜春市中心支公司 纳税人识别号: 913609026724255119 地址、电话: 江西省宜春市袁州区袁山东路189号2幢101#、102#、201#、301#、401# 07953588525 开户行及账号: 中国工商银行宜春市西门支行 1508200229000036782					备 注	保/批单号: 6615412021360924000001					
							宜春市中心支公司 913609026724255119 发票专用章					

收款人: 胡佳薇

复核: 易丽

开票人: 刘洋

销售方: (章)

2 刘洋
刘 杨 东



在职人员花名册

个人代码	姓名	证件号码	性别	出生年月	参加工作日期	参加工作时间	养老基数	失业基数	工伤基数
400004086258	黄显祺	3622229198808123016	男	19880812	20210104	202111	0	0	3024
800015730680	邹世国	3622229197111080015	男	19711108	19901201	202111	0	0	3024
800019574892	晏礼明	3622229196110120033	男	19611012	19810501	202111	0	0	3024
800021719258	刘秀军	3622229196406161416	男	19640616	19810701	202111	0	0	3024

